

園外活動箇所対策必要箇所位置図



記入機関	大野市
------	-----

保育施設名	あかね保育園
合同点検実施日	令和元年7月8日
対策必要箇所数	1箇所

対策必要箇所	
道路名	㊸市道 北大野駅上中野線
箇所名	㊸あかね保育園前
園外活動箇所状況	㊸横断歩道と路面標示が消えかかっている
対策予定年度	㊸令和元年度
対策者	㊸大野市建設整備課
対策内容	㊸引き直し（舗装工事による復旧）

園外活動箇所対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

保育施設名	あかね保育園
合同点検実施日	令和元年7月8日
対策必要箇所数	1箇所

対策必要箇所

道路名：④市道 北大野駅上中野線
 箇所名：④中野
 園外活動箇所状況：④横断歩道が消えかかっている
 対策予定年度：④令和元年度
 対策者：④福井県公安委員会
 対策内容：④引き直し



園外活動箇所対策必要箇所位置図


記入機関	大野市
------	-----

保育施設名	和泉保育園
同点検実施日	令和元年7月8日
対策必要箇所数	2箇所

48



対策必要箇所
 道路名：④⑧、④⑨市道 中瀬線
 箇所名：④⑧和泉小・中学校前、④⑨朝日
 園外活動箇所状況：④⑧横断歩道、停止線が消えかかっている
 ④⑨空き家が劣化し崩れかけていて危険である
 対策予定年度：④⑧令和元年度、④⑨令和元年度
 対策者：④⑧福井県公安委員会、④⑨大野市防災防犯課
 対策内容：④⑧引き直し、④⑨注意喚起



49

園外活動箇所対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

保育施設名	いとよ保育園
合同点検実施日	令和元年7月8日
対策必要箇所数	2箇所

対策必要箇所

道路名：50～52 一般県道 血谷・大野線

箇所名：50、51 童子丸郵便局前 52 月美町

園外活動箇所状況：50 交通量が多く、以前に事故があった 51 側溝蓋が破損している

52 交通量が多い。東西方向の信号が短い。横断歩道が消えかかっている

対策予定年度：50 令和2年度 51、52 令和元年度

対策者：50、51 福井県奥越土木事務所 52 福井県公安委員会

対策内容：50 車止めの設置 51 側溝蓋の取り換え 52 引き直し、信号時間延長



園外活動箇所対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

保育施設名	上庄保育園
合同点検実施日	令和元年7月8日
対策必要箇所数	1箇所

対策必要箇所

道路名：53 市道 稲郷西線

箇所名：53 上庄保育園前

園外活動箇所状況：53 外側線が消えかかっている。カーブのため見通しが悪い。

対策予定年度：53 ①令和元年度、②令和2年度

対策者：53 大野市建設整備課

対策内容：53 ①外側線の引き直し、②路面標示の実施



園外活動箇所対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

保育施設名	亀山保育園
合同点検実施日	令和元年7月8日
対策必要箇所数	1箇所

対策必要箇所

道路名：54 一般県道 皿谷・大野線
 箇所名：54 水落町交差点
 園外活動箇所状況：54 交通量が多く、歩道幅も狭い
 対策予定年度：54 令和2年度
 対策者：54 福井県奥越土木事務所
 対策内容：54 ①車道分離標の設置、②路面標示の実施、③縁石ブロックの設置



園外活動箇所対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

保育施設名	誓念寺こども園
合同点検実施日	令和元年7月8日
対策必要箇所数	1箇所

対策必要箇所

道路名：55 市道 北部東西4号線
 箇所名：55 荒井公園入口
 園外活動箇所状況：55 公園の入り口に側溝があるが、蓋がかかっていなく危険である
 対策予定年度：55 令和元年度
 対策者：55 大野市建設整備課
 対策内容：55 入り口の両端1m程度に側溝蓋をかける



園外活動箇所対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

保育施設名	いなやまこども園
合同点検実施日	令和元年7月8日
対策必要箇所数	1箇所

対策必要箇所

道路名：56 一般国道158号線

箇所名：56 篠座東交差点 南側

園外活動箇所状況：56 歩道に自動車が入り込まないようにしてほしい

対策予定年度：56 ①令和2年度、②令和元年度

対策者：56 ①福井県奥越土木事務所、②福井河川国道事務所

対策内容：56 ①車止めの設置、②中部縦貫自動車道整備促進



園外活動箇所対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

保育施設名	いなほこども園
合同点検実施日	令和元年7月8日
対策必要箇所数	1箇所

対策必要箇所

道路名：57 一般国道158号線

箇所名：57 篠座東交差点 北側

園外活動箇所状況：57 横断歩道待機場所が狭い

対策予定年度：57 ①令和2年度、②令和元年度

対策者：57 ①大野市建設整備課、②福井河川国道事務所

対策内容：57 ①外側線を設置し待機場所を確保、②中部縦貫自動車道整備促進



園外活動箇所対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

保育施設名	いなほこども園
合同点検実施日	令和元年7月8日
対策必要箇所数	1箇所

対策必要箇所

道路名：58 市道 国道158号新庄春日二丁目線
 箇所名：58 春日三丁目
 園外活動箇所状況：58 用水路があり危険である
 対策予定年度：58 令和元年度
 対策者：58 大野市福祉こども課
 対策内容：58 注意喚起



58

園外活動箇所対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

保育施設名	開成こども園
合同点検実施日	令和元年7月8日
対策必要箇所数	1箇所

対策必要箇所
 道路名：59 市道 国道158号新庄春日二丁目線
 箇所名：59 開成こども園前道路
 園外活動箇所状況：59 抜け道として利用され、自動車のスピードが速い。
 対策予定年度：59 令和2年度
 対策者：59 大野市建設整備課
 対策内容：59 外側線、路面標示の実施




園外活動箇所対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

保育施設名	篠座こども園
合同点検実施日	令和元年7月8日
対策必要箇所数	1箇所

対策必要箇所
道路名：60 市道 大野駅春日本線
箇所名：60 篠座
園外活動箇所状況：60 横断歩道を渡る際に見通しが悪い。
対策予定年度：60 令和2年度
対策者：60 大野市建設整備課
対策内容：60 路面標示の実施



園外活動箇所対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

保育施設名	大野幼稚園
合同点検実施日	令和元年7月8日
対策必要箇所数	2箇所

