

通学路対策一覧表(平成27年度)

令和2年3月現在

番号	実施日	学校名	道路名	箇所名	通学路の状況・危険の内容 (学校報告)	対策内容	対策者	対策予定 年度	対策状況
1	7月6日	有終西小学校	一般国道476号 市道元町要町線 市道石灯籠線	本町1-14付近	横断者がいても、車両がなかなか止まってくれない	ゾーン30の設定、道路に歩行者注意等の表示	大野警察署 福井県奥越土木事務所 大野市建設整備課	平成28年度	対策済み
2	7月6日	有終南小学校	市道南小・篠座線	篠座町1-18付近	ガードレールがない箇所があり転落しそうで、危険。	柵の設置	大野市建設整備課	平成29・30年度	対策済み
3	7月6日	有終南小学校	市道大野駅春日木本線	篠座東交差点にあるファミリーマート横の川	歩道もなく、車がスピードを出して過ぎていく	中心線、外側線の引き直しによる路肩の拡幅	大野市建設整備課	平成28年度	対策済み
4	7月6日	上庄小学校	市道東中・北御門稲郷線	稲郷27-3-5付近	児童の帰り道になる狭い道路に水路があるが、かなり深いにもかかわらず、手すり等がない。	転落防止柵の設置	大野市建設整備課	平成27年度	対策済み
5	7月6日	上庄小学校	一般国道157号	稲郷61-3付近	西山からくる児童が、国道157号線を渡るが、信号がない。	注意喚起	大野市教育委員会	平成27年度	-
6	7月6日	上庄小学校	市道上据清滝堤防線	清滝川稲郷橋堤防	堤防が通学路になっている。	注意喚起	大野市教育委員会	平成27年度	-
7	7月6日	上庄小学校	市道上据・稲郷線	稲郷12-13付近	下郷方面からくる児童が右カーブのため家もあって走ってくる車が見えない。	「通学路注意」の設置	大野市建設整備課	平成29年度	対策済み
8	7月6日	上庄中学校	一般国道157号	一般国道157号、平沢領家付近	路側帯も歩道も整備状況が悪く、自転車による通学が危険。歩道も途中で切れている。また、整備されている側の歩道も、横にはガードレールもなく、田んぼとの間に深い側溝があり危険。	注意喚起	大野市教育委員会	平成27年度	-
9	7月6日	開成中学校	市道織掛新庄東中線	春日3丁目(こぶし通り)	住宅が側道の視野を妨げ危険。	注意喚起	大野市教育委員会	平成27年度	-
10	7月6日	開成中学校	市道織掛新庄東中線	春日3丁目(こぶし通り)	住宅が側道の視野を妨げ危険。	外側線の表示と、法定外の停止線を表示	大野市建設整備課	平成28年度	対策済み
11	7月8日	乾側小学校	市道坂戸・赤根線	牛ヶ原(坂戸)	水貯めに柵がない。水貯めは深く危険。	注意喚起	大野市教育委員会	平成27年度	-

通学路対策一覧表(平成27年度)

令和2年3月現在

番号	実施日	学校名	道路名	箇所名	通学路の状況・危険の内容 (学校報告)	対策内容	対策者	対策予定 年度	対策状況
12	7月8日	下庄小学校	市道北部幹線	西市(横断歩道付近)	<ul style="list-style-type: none"> ・登校時間帯に通勤車両が高速で通り抜ける。 ・児童が横断歩道を渡ろうとして、「子ども見守り隊」が旗を揚げて停止を促しても応じてもらえない。 ・横断歩道を渡ろうとすると、左右にブロック塀があり、運転手から児童の姿が見えにくい。 ・S字カーブになっていて、運転手から児童の姿が見えにくい。 ・橋の部分が起伏していて、運転手から児童の姿が見えにくい。 	<ul style="list-style-type: none"> ①交通安全教育、交通指導取締 ②道路に歩行者注意等の表示を検討 	大野警察署 大野市建設整備課	<ul style="list-style-type: none"> ①平成27年度 ②平成29年度以降 	<ul style="list-style-type: none"> ①対策済み ②
13	7月8日	阪谷小学校	市道松丸・大月・橋爪線	大野市大月	通行車両は少ないが、スピードが出る坂道になっており、児童の横断時に危険。	注意喚起	大野市教育委員会	平成27年度	-
14	7月8日	阪谷小学校	市道森本伏石線	阪谷小学校付近	歩道がなく、危険。	蓋掛け、電柱移転による路肩拡幅 →対応困難なため注意喚起	大野市建設整備課	平成30年度以降	-

自転車安心通行帯整備計画対策一覧

番号	実施日	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	対策状況
1	-	-	市道中挟南北1号線、中挟東西2号線	中挟2丁目、中挟3丁目	車の交通量が多く、自転車専用のレーンも無い	自転車通行レーンの整備	大野市建設整備課	平成28年度	対策済み
2	-	-	市道下中野中津川線	中野、中野町3丁目、中野町4丁目	車の交通量が多く、自転車専用のレーンも無い	自転車通行レーンの整備	大野市建設整備課	平成28年度	対策済み
3	-	-	市道神明町桜塚町線	春日3丁目、若杉町、桜塚	車の交通量が多く、自転車専用のレーンも無い	自転車通行レーンの整備	大野市建設整備課	平成28年度	対策済み
4	-	-	一般国道476号	元町、明倫町	車の交通量が多く、自転車専用のレーンも無い	自転車専用通行帯の整備	福井県奥越土木事務所	平成27、28年度	対策済み