

## 通学路対策一覧表(平成29年度)

平成30年1月現在

| 番号 | 実施日   | 学校名    | 道路名                | 箇所名                                | 通学路の状況・危険の内容<br>(学校報告)  | 対策内容                          | 対策者                    | 対策予定年度             | 対策状況        |
|----|-------|--------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| 1  | 7月20日 | 有終西小学校 | 一般国道476号           | 大野市城町～犬山                           | 福井方面と大野市街地を結ぶ路線で通勤車両がスピードを出して通るのが歩道もなく危険。   | 西部アクセス道路の開通により新道への自動車交通の転換を図る | 福井県奥越土木事務所             | 平成30年度             |             |
| 2  | 8月29日 | 有終南小学校 | 市道南小・篠座線           | 篠座1-18付近                           | ガードレールがない箇所があり転落しそうで危険である。複数箇所見られる。児童が夏季に転落している。  | ①柵の設置<br>②注意喚起                | ①大野市建設整備課<br>②大野市教育委員会 | ①平成29年度<br>②平成29年度 | ①対策済み<br>②- |
| 3  | 7月20日 | 有終南小学校 | 市道大野駅春日日本線         | ①上篠座地区<br>篠座保育園からファミリー<br>マートに至る道路 | 子どもがいても車がスピードを出して過ぎていく。歩道もない。   | 注意喚起                          | 大野市教育委員会               | 平成29年度             | -           |
| 4  | 7月20日 | 有終南小学校 | 市道大野駅春日日本線         | ②篠座東交差点にあるファミ<br>リーマートの横の川         | 側溝にかぶせてある鉄板がずれると隙間が空くので危険。  | 鉄板が動かないように処理する                | 大野市建設整備課               | 平成29年度             |             |
| 5  | 7月20日 | 有終南小学校 | 市道大野駅春日日本線         | ③篠座東交差点にあるファミ<br>リーマートの横の川         | 積雪時に交差点の周辺や角の部分に雪が大量にあり、子ども達が安全に信号待ちするスペースがない。  | 信号待ちの場所を指導する                  | 大野市教育委員会               | 平成29年度             | 対策済み        |
| 6  | 7月20日 | 有終南小学校 | 市道鎌掛新庄東中線<br>市道春日線 | 有終南小入口交差点                          | 歩道の除雪がされていないため、児童が歩道を歩けなかったり、交差点で横断歩道を利用できない。   | 注意喚起                          | 大野市教育委員会               | 平成29年度             | -           |
| 7  | 7月20日 | 有終東小学校 | 一般県道皿谷大野線          | 大野市清和町～中保                          | 157号バイパスが開通して以来、交通量が多くなった。特に、市街地へ進入してくる車は橋の高架から降りてくるため、スピードを出して通行する車両も多い。児童は主に、童子丸郵便局前とJA前の横断歩道を渡ってくるが、集団登校の班が集中すると、信号待ち時には歩道からはみ出してしまいう児童もいて危険である。 | 注意喚起                          | 大野市教育委員会               | 平成29年度             | -           |
| 8  | 7月20日 | 有終東小学校 | 市道中挾堤防沿吉野線         | 中挾公園南側の側溝                          | 通学路に直交した道路の側溝で、深さが2m以上あり蓋がなく、昨年の夏に児童がはまり、自力では這い上がることができなかった。  | 登下校時に溝の反対側を歩くよう指導する           | 大野市教育委員会               | 平成29年度             | 対策済み        |
| 9  | 8月29日 | 有終東小学校 | 一般国道476号           | 菖蒲池交差点～東中交差点                       | 通学路だが歩道が狭いため整備してほしい。  | 歩道の拡幅整備                       | 福井県奥越土木事務所             | 平成30年度以降           |             |
| 10 | 8月29日 | 有終東小学校 | 一般国道476号           | 東中交差点                              | 児童が横断歩道を渡る時、渡り始めにまだ交差点内に走り抜ける車が残っていて危険である。  | 信号の時間を調整                      | 福井県公安委員会               | 平成29年度以降           |             |

| 番号 | 実施日   | 学校名   | 道路名                                | 箇所名                     | 通学路の状況・危険の内容<br>(学校報告)  | 対策内容   | 対策者                    | 対策予定年度                   | 対策状況             |
|----|-------|-------|------------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------|--------------------------|------------------|
| 11 | 7月20日 | 小山小学校 | ①②主要地方道松ヶ谷<br>宝慶寺大野線               | ①②大野市下舌9-1-1            | ①学校前横断歩道の白線、横断歩道内の臙脂<br>色が消えかかっている。<br>②学校周辺道路の白線が消えかかっている。           | ①舗装補修工事に伴い、<br>横断歩道及びその周辺の<br>塗装を現状復旧した<br>②外側線の引き直し | ①②福井県奥越土木<br>事務所       | ①②平成29年<br>度             | ①対策済み<br>②対策済み   |
| 12 | 7月20日 | 小山小学校 | 市道小山工業団地線<br>鍬掛・下黒谷線               | 大野市上荒井～下黒谷              | 路側帯が狭い、路側線が薄い   | ①外側線の引き直し<br>②注意喚起                                   | ①大野市建設整備課<br>②大野市教育委員会 | ①平成29年度<br>②平成29年度       | ①一部対策<br>み<br>②- |
| 13 | 7月20日 | 小山小学校 | ③市道上黒谷・下舌・<br>中据・友兼線<br>④市道下黒谷・友兼線 | 大野市上黒谷～上舌               | 路側帯が狭い、路側線が薄い   | 注意喚起   | 大野市教育委員会               | 平成29年度                   | -                |
| 14 | 7月20日 | 乾側小学校 | 市道尾永見・花山線<br>市道坂戸・赤根線              | ①大野市牛ヶ原<br>(尾永見・花山交差点)  | 通勤時の抜け道的に使われ、スピードを出した<br>車、一旦停止しない車が通り危険。                             | 「通学路注意」の路面表示<br>を設置                                  | 大野市建設整備課               | 平成29年度                   | 対策済み             |
| 15 | 7月20日 | 乾側小学校 | 農道                                 | ②大野市牛ヶ原<br>(坂戸)         | 水貯め付近は坂、すり鉢状で深く、特に満水時<br>は危険。   | 注意喚起   | 大野市教育委員会               | 平成29年度                   | -                |
| 16 | 7月20日 | 乾側小学校 | 農道                                 | ③大野市牛ヶ原<br>(坂戸)         | 水貯めは常に水が大量に流れ込んでおり、<br>ガードが不十分。                                       | 注意喚起   | 大野市教育委員会               | 平成29年度                   | -                |
| 17 | 7月20日 | 乾側小学校 | 市道大門・花山線                           | ④大野市牛ヶ原<br>(花山交差点)      | 歩道が交差点の道路側にせり出し極端に曲がり、<br>歩道も車道も交通に支障あり。                              | 注意喚起   | 大野市教育委員会               | 平成29年度                   | -                |
| 18 | 8月29日 | 下庄小学校 | 市道北部南北2号線                          | 大野市中荒井町一丁目<br>1213～1014 | 道路脇の幅1.5m、深さ2mほどの川にふた<br>がない。   | ①外側線の設置<br>②注意喚起                                     | ①大野市建設整備課<br>②大野市教育委員会 | ①平成30年度<br>以降<br>②平成29年度 | ①<br>②-          |
| 19 | 8月29日 | 下庄小学校 | 一般県道本郷大野線                          | 大野市庄林33-9～46-55         | 舗装道路の破損がひどく、砕けたアスファルト<br>が飛び散る。                                       | 舗装補修   | 福井県奥越土木事務<br>所         | 平成30年度以<br>降             |                  |
| 20 | 8月29日 | 下庄小学校 | 市道西市・上中野線                          | 大野市中野24-24<br>(西市踏切)    | 踏切幅が狭いので、踏切上で子どもと車がす<br>れ違おうと危険。                                      | 注意喚起   | 大野市教育委員会               | 平成29年度                   | -                |
| 21 | 8月29日 | 下庄小学校 | 一般県道本郷大野線<br>市道新町陽明中線              | 下庄公民館前交差点               | 朝、集団登校で県道を渡るとき、青信号が短く<br>班員が全員渡りきれない。児童が登校する時<br>間だけでも青信号の時間を長くしてほしい。 | 警察が確認したところ、横<br>断するのに十分な秒数が<br>あるため、注意喚起とする          | 大野市教育委員会               | 平成29年度                   | -                |

| 番号 | 実施日   | 学校名   | 道路名                           | 箇所名                           | 通学路の状況・危険の内容<br>(学校報告)                | 対策内容                             | 対策者                    | 対策予定年度               | 対策状況    |
|----|-------|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------|
| 22 | 7月20日 | 上庄小学校 | 市道稲郷東山線                       | 上庄小学校前                        | 学校前の直線道路をスピードを出して通行する車が一日を通して多くある     | ①歩道側の路側帯の拡幅と、センターラインの消去<br>②注意喚起 | ①大野市建設整備課<br>②大野市教育委員会 | ①平成30年度以降<br>②平成29年度 | ①<br>②- |
| 23 | 7月20日 | 阪谷小学校 | -                             | 校区全域の歩道                       | 積雪時、除雪していないので危険                       | 注意喚起                             | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | -       |
| 24 | 7月20日 | 阪谷小学校 | 市道伏石金山線                       | 大野市堂嶋地係                       | 歩道と車道の区別がなく危険                         | 注意喚起                             | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | -       |
| 25 | 7月20日 | 阪谷小学校 | 市道伏石・柿ヶ島線                     | 大野市伏石                         | 草木が生い茂り歩道をふさぐ。歩道中心部に電柱がある。            | 注意喚起                             | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | -       |
| 26 | 7月20日 | 富田小学校 | 市道川上上野土打線<br>市道富島・上野・井ノ口線     | 大野市上野65<br>信号付近               | 信号機のボタンを押そうとすると、用水路があり、積雪時には凍結しており危険。 | 蓋の設置                             | 大野市建設整備課               | 平成29年度               | 対策済み    |
| 27 | 7月20日 | 富田小学校 | 市道上野・新塚原線                     | 大野市上野 JR上野踏切                  | 道路が狭くなり、踏切もあり、坂道になっており、積雪時は凍結しており危険。  | 踏切の改良工事により、歩行スペースを確保する           | 大野市建設整備課               | 平成30年度以降             |         |
| 28 | 7月20日 | 開成中学校 | 市道駅前清滝線<br>市道泉町東西5号線          | 大野市泉町9-2付近                    | 住宅が側道の視野を防ぎ、危険。                       | 注意喚起                             | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | -       |
| 29 | 7月20日 | 開成中学校 | 市道鍬掛新庄東中線<br>市道春日公園西線         | 春日3丁目6-8付近                    | 住宅が側道の視野を防ぎ、危険。                       | 注意喚起                             | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | -       |
| 30 | 7月20日 | 尚徳中学校 | 一般県道五条方松原<br>出勝山線<br>市道尚徳中塚原線 | 大野市土打(県道五条方松原出勝山線と学校への道との交差点) | 「止まれ」の路上表示がほぼ消えている。                   | 「止まれ」と停止線の引き直し                   | 福井県公安委員会               | 平成30年度               |         |

| 番号 | 実施日   | 学校名     | 道路名       | 箇所名            | 通学路の状況・危険の内容<br>(学校報告)            | 対策内容                          | 対策者                    | 対策予定年度             | 対策状況        |
|----|-------|---------|-----------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| 31 | 7月20日 | 和泉小・中学校 | ①市道中瀬線    | 大野市朝日21-2      | 速度制限表示が見えにくい                      | オーバーハング標識支柱に速度標識を付け替える        | 福井県公安委員会               | 平成29年度以降           |             |
| 32 | 7月20日 | 和泉小・中学校 | ②市道中瀬線    | 大野市朝日34-3      | 学校前の通学路の路側帯のラインが消えかかっている。         | 外側線の引き直し                      | 大野市建設整備課               | 平成29年度             | 対策済み        |
| 33 | 7月20日 | 和泉小・中学校 | ③一般国道158号 | 大野市朝日26-26道の駅前 | 横断歩道の表示が、消えかかっている。                | 横断歩道の引き直し                     | 福井県公安委員会               | 平成29年度             | 対策済み        |
| 34 | 7月20日 | 和泉小・中学校 | ④一般国道158号 | 大野市朝日 道の駅前     | 歩行者用信号機がない。                       | ・交通指導取締<br>・注意喚起              | ・大野警察署<br>・大野市教育委員会    | ・平成29年度<br>・平成29年度 | ・対策済み<br>・- |
| 35 | 7月20日 | 和泉小・中学校 | ⑤市道中瀬線    | 大野市朝日26-36-4   | 空き家になったまま放置され、崩れた状況。<br>冬場は落雪の危険。 | ・空き家の所有者の調査や指導を行っていく<br>・注意喚起 | ・大野市防災防犯課<br>・大野市教育委員会 | 平成29年度<br>(継続的に実施) | -           |
| 36 | 7月20日 | 和泉小・中学校 | ⑥市道中瀬線    | 大野市朝日26        | 空き家になったまま放置され、崩れた状況。              |                               |                        |                    |             |