

## 通学路等対策一覧表(令和元年度)

令和2年3月現在

### 通学路関係

番号	実施日	学校名	道路名	箇所名	通学路の状況・危険の内容 (学校報告)	対策内容	対策者	対策予定年度	対策状況
1	7月8日	有終西小学校	市道 城町1号線	城町	空き家2軒が劣化し危険である	所有者への注意喚起	大野市防災防犯課	令和元年度	-
2	7月8日	有終西小学校	市道 元町要町線	本町石灯籠会館前	横断歩道のペンキが薄れている	横断歩道の引き直し	福井県公安委員会	令和2年度以降	
3	7月8日	有終西小学校	一般県道 本郷・大野線	本町6-27、自衛隊事務所前	横断歩道・路面標示のペンキが薄れている	横断歩道の引き直し	福井県公安委員会	令和元年度	対策済み
						路面標示の引き直し	福井県奥越土木事務所	令和2年度	
4	7月8日	有終西小学校	市道 二番線	本町	一時停止線のペンキが薄れている	一時停止線の引き直し	福井県公安委員会	令和2年度以降	
5	7月8日	有終南小学校	市道 国道158号新庄春日二丁目線	篠座町二丁目	水路沿いに柵が無く危険である	柵設置	大野市建設整備課	令和2年度	
6	7月8日	有終南小学校	市道 南小・篠座線	稲山織物春日工場前道路	水路沿いに柵が無く危険である	注意喚起(民地乗入箇所のため)	大野市教育委員会	令和元年度	-
7	7月8日	有終南小学校	市道 鍬掛・飯降線	飯降集会所付近	深い用水路があるが柵が無く危険である	注意喚起(水路の反対側を歩く)	大野市教育委員会	令和元年度	-
8	7月8日	有終南小学校	市道 大野駅春日日本線	篠座	水路沿いに柵が無く危険である	注意喚起(道路構造上対応困難)	大野市教育委員会	令和元年度	-
9	7月8日	有終南小学校	市道 大野駅春日日本線	篠座	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の引き直し	福井県公安委員会	令和2年度以降	
10	7月8日	有終南小学校	市道 大野駅春日日本線	篠座 ファミリーマート～和光園	歩道帯が狭い	注意喚起(反対側の広い方を歩く)	大野市教育委員会	令和元年度	-

## 通学路等対策一覧表(令和元年度)

令和2年3月現在

### 通学路関係

番号	実施日	学校名	道路名	箇所名	通学路の状況・危険の内容 (学校報告)	対策内容	対策者	対策予定年度	対策状況
11	7月8日	有終南小学校	市道 向島春日三丁目線	春日公園南東交差点	横断歩道を設置してほしい	注意喚起(現場確認の結果、交通量も少ないため)	大野市教育委員会	令和元年度	-
12	7月8日	有終南小学校	市道 南小前線	有終南小学校前	横断歩道近くに用水路があり危険である	柵設置	大野市建設整備課	令和元年度	対策済み
13	7月8日	有終東小学校	市道 清和美里有明線	有明町	側溝に蓋が無く、足を踏み外す可能性があり危険である	側溝蓋設置	大野市建設整備課	令和元年度	対策済み
14	7月8日	有終東小学校	市道 中挾町・吉野線	JAテラル越前駐車場周り	路側帯が狭く、かつ側溝に蓋が無いため足を踏み外す可能性があり危険である	側溝蓋設置	大野市建設整備課	令和元年度	対策済み
15	7月8日	有終東小学校	大野バイパス	堂本～中保	自動車のスピードが速い	①交差点にガードレール設置 ②車止め設置	福井県奥越土木事務所	①令和元年度 ②令和2年度	①対策済み ②
						注意喚起	福井県公安委員会	令和元年度	-
16	7月8日	有終東小学校	市道 駅東公園北線 他	有明町 文化会館付近一帯	用水路に柵が無く危険である	ガードパイプ設置	大野市建設整備課	令和2年度以降	
17	7月8日	乾側小学校	市道 花山・上丁線	中丁	通学路沿いに数百m、3～5mの落差が続くが、柵が無く危険である(平成30年度にも要望あり)	注意喚起	大野市教育委員会	令和元年度	-
18	7月8日	乾側小学校	市道 大門・花山線	牛ヶ原(大門)	路側帯標示が無い。また、歩道帯が確保されていない	注意喚起	大野市教育委員会	令和元年度	-
19	7月8日	乾側小学校	市道 大門・花山線	乾側小学校付近交差点	福井市への抜け道として学校前をスピードを出して走行する自動車が多い。横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	福井県奥越土木事務所 (近隣工事内で対応)	令和元年度	対策済み
20	7月8日	乾側小学校	市道 坂戸・赤根線	乾側小学校付近交差点	福井市への抜け道として学校前をスピードを出して走行する自動車が多い。路面標示が消えかかっている。	路面標示の引き直し	福井県公安委員会	令和元年度	対策済み

## 通学路等対策一覧表(令和元年度)

令和2年3月現在

### 通学路関係

番号	実施日	学校名	道路名	箇所名	通学路の状況・危険の内容 (学校報告)	対策内容	対策者	対策予定年度	対策状況
21	7月8日	乾側小学校	市道 花山・下丁・中丁線	下丁(ビハーラ大野付近)	道路沿いに1m以上の落差がある用水路があり危険である	柵設置	大野市建設整備課	令和2年度	
22	7月8日	下庄小学校	一般県道 本郷・大野線	中野	JRの高架下を通る際、車道を歩かなければならない。交通量が多く危険である。	注意喚起(道路構造上対応困難)	大野市教育委員会	令和元年度	-
23	7月8日	下庄小学校	一般県道 本郷・大野線	中野	大きな水門があり、車道に出ないと通行できないため危険である。	注意喚起(道路構造上対応困難)	大野市教育委員会	令和元年度	-
24	7月8日	下庄小学校	市道 北大野駅上中野線	下庄小学校前	下庄小学校前の信号周辺の横断歩道や止まれが消えかかっている	引き直し(舗装本復旧工事の際に施工)	大野市建設整備課	令和元年度	対策済み
25	7月8日	下庄小学校	市道 北部東西12号線	陽明町3丁目 陽明公園横交差点	横断歩道、止まれの白線が消えかかっている	横断歩道、止まれの引き直し	福井県公安委員会	令和2年度以降	
26	7月8日	下庄小学校	市道 新町陽明中線	中野3丁目 下庄公民館前	センターライン、横断歩道が消えかかっている	センターライン引き直し	大野市建設整備課	令和2年度	
						横断歩道引き直し	福井県公安委員会	令和2年度以降	
27	7月8日	下庄小学校	市道 新町陽明中線	中野3丁目 ハニー新鮮館3番通りバス停周辺	センターライン、横断歩道が消えかかっている	センターライン引き直し	大野市建設整備課	令和2年度	
						横断歩道引き直し	福井県公安委員会	令和2年度以降	
28	7月8日	上庄小学校	一般国道157号線	平沢領家	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の引き直し	福井県公安委員会	令和元年度	対策済み
29	7月8日	上庄小学校	農道	中据	用水路の集水柵があり危険である	注意喚起	大野市教育委員会	令和元年度	-

## 通学路等対策一覧表(令和元年度)

令和2年3月現在

### 通学路関係

番号	実施日	学校名	道路名	箇所名	通学路の状況・危険の内容 (学校報告)	対策内容	対策者	対策予定年度	対策状況
30	7月8日	上庄小学校	市道 下黒谷・友兼線	中据 カントリーエレベーター前	外側線、センターラインが消えかかっている	外側線の引き直し	大野市建設整備課	令和2年度	
						センターライン(黄色線)の引き直し	福井県公安委員会	令和2年度	
31	7月8日	上庄小学校	一般国道157号線	西山	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の引き直し	福井県公安委員会	令和元年度	対策済み
32	7月8日	上庄小学校	市道 東中・北御門稲郷線	稲郷 杉川豆腐店～上庄小学校まで	横断歩道が消えかかっている。外側線を引いてほしい。	横断歩道の引き直し	福井県公安委員会	令和2年度以降	
						外側線設置	大野市建設整備課	令和2年度	
33	7月8日	阪谷小学校	市道 伏石・柿ヶ嶋線	伏石	草木が生い茂り、歩道をふさいでいる。枯れ葉等も多く、歩きにくい状態である。	歩道の草刈り、清掃の実施	大野市建設整備課	令和元年度	対策済み
34	7月8日	富田小学校	市道 川上上野土打線	旧農協前	道路工事のため大型車が通行しているが、歩道が無く危険である。	注意喚起(通学時間帯の工事車両の通行しないようにする)	大野市教育委員会	令和元年度	-
35	7月8日	和泉小・中学校	市道 中瀬線	和泉小・中学校前	和泉小・中学校前の横断歩道と停止線が消えかかっている(No.48と同じ)	横断歩道、停止線の引き直し	福井県公安委員会	令和元年度	対策済み
36	7月8日	開成中学校	市道 大野高校東線	こぶし通りとの交差点	ブロック塀の影響で横断者が見えにくく、事故の危険性がある。	注意喚起(私有地の塀であり対応困難)	大野市教育委員会	令和元年度	-
						カーブミラーの設置	大野市建設整備課	令和元年度	対策済み
37	7月8日	上庄中学校	市道 上庄中前線	上庄中学校校門前	校門に向かって直進すると、左右から来る自動車が見えにくいので危険である	注意喚起(市道範囲外のため対応困難)	大野市教育委員会	令和元年度	-

## 通学路等対策一覧表(令和元年度)

令和2年3月現在

### 通学路関係

番号	実施日	学校名	道路名	箇所名	通学路の状況・危険の内容 (学校報告)	対策内容	対策者	対策予定年度	対策状況
38	7月8日	上庄中学校	上庄中学校北側農道	上庄中学校北側	用水路が整備されたが、農道から用水路まで高さがあり、危険である	注意喚起(市道範囲外のため対応困難) 通学路変更を検討	大野市教育委員会	令和元年度	-
39	7月8日	上庄中学校	一般国道157号線	上庄中学校前	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の引き直し	福井県公安委員会	令和2年度以降	
40	7月8日	尚徳中学校	主要地方道 大野勝山線	阪谷橋東側	大きな木が茂っており、昼間でも暗い。街灯はあるが位置が高く、通学路となる側道まで光が届かない。	注意喚起	福井県奥越土木事務所	令和元年度	-
41	7月8日	尚徳中学校	市道 萩ヶ野松丸線	久保橋東側	八幡神社があるため樹木が道路の上に茂っており暗い。街灯は神社近くにあるが、橋から神社まで暗い。	注意喚起	大野市建設整備課	令和元年度	-

## 通学路等対策一覧表(令和元年度)

令和2年3月現在

### 園外活動箇所関係

番号	実施日	保育施設名	道路名	箇所名	道の状況・危険の内容 (保育施設報告)	対策内容	対策者	対策予定年度	対策状況
42	7月8日	あかね保育園	市道 北大野駅上中野線	あかね保育園前	横断歩道と路面標示が消えかかっている	引き直し(舗装本復旧工事の際に施工)	大野市建設整備課	令和元年度	対策済み
43	7月8日	あかね保育園	市道 北大野駅上中野線	中野	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の引き直し	福井県公安委員会	令和元年度	対策済み
44	7月8日	荒島保育園	市道 上野・新塚原線	上野踏切	坂道のためスピードが出やすい。歩道もなく、用水路があり危険である。舗装も劣化している。	応急対策として路面標示の実施	大野市建設整備課	令和2年度	
45	7月8日	荒島保育園	市道 川上上野土打線	上野駐在所前	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の引き直し	福井県公安委員会	令和元年度	対策済み
46	7月8日	阪谷保育園	市道 森本伏石線	伏石	側溝に蓋が無く、足を踏み外す可能性があり危険である	注意喚起、散歩コース変更検討(地元同意が得られず断念した経緯あり)	大野市福祉こども課	令和元年度	-
47	7月8日	阪谷保育園	主要地方道 大野勝山線	山川医院前交差点	緩やかなカーブのため見通しが悪い。下り坂のためスピードを出す自動車が多い。横断歩道、路面標示が消えかかっている。	横断歩道、止まれの引き直し	福井県公安委員会	令和元年度	対策済み
48	7月8日	和泉保育園	市道 中瀬線	和泉小・中学校前	和泉小・中学校前の横断歩道と停止線が消えかかっている(No.35と同じ)	横断歩道、停止線の引き直し	福井県公安委員会	令和元年度	対策済み
49	7月8日	和泉保育園	市道 中瀬線	朝日	道沿いの空き家が劣化し崩れかけている。破片が落ちている場合が多く危険である。	所有者への注意喚起	大野市防災防犯課	令和元年度	-
50	7月8日	いとよ保育園	一般県道 皿谷・大野線	童子丸郵便局前交差点	交通量が多く、以前に事故があった。	車止めを設置	福井県奥越土木事務所	令和2年度	
51	7月8日	いとよ保育園	一般県道 皿谷・大野線	童子丸郵便局前歩道	側溝蓋が破損している	側溝蓋の取り換え	福井県奥越土木事務所	令和元年度	対策済み
52	7月8日	いとよ保育園	一般県道 皿谷・大野線	月美町	交通量が多い。東西方向の信号が短い。横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直し 信号の時間延長	福井県公安委員会	令和元年度	対策済み
53	7月8日	上庄保育園	市道 稲郷西線	上庄保育園前	外側線が消えかかっている。カーブのため見通しが悪く危険である。	①外側線の引き直し ②路面標示の実施	大野市建設整備課	①令和元年度 ②令和2年度	①対策済み ②

## 通学路等対策一覧表(令和元年度)

令和2年3月現在

### 園外活動箇所関係

番号	実施日	保育施設名	道路名	箇所名	道の状況・危険の内容 (保育施設報告)	対策内容	対策者	対策予定年度	対策状況
54	7月8日	亀山保育園	一般県道 皿谷・大野線	水落町交差点	交通量が多く、歩道幅も狭い。	①車道分離標 ②路面標示の実施 ③縁石ブロックの設置	福井県奥越土木事務所	①令和2年度 ②令和2年度 ③令和2年度	① ② ③
55	7月8日	誓念寺こども園	市道 北部東西4号線	荒井公園入口	公園の出入り口に側溝があるが、蓋がかかっていないため危険である	出入り口の両端1m程度に側溝蓋掛け	大野市建設整備課	令和元年度	対策済み
56	7月8日	いなやまこども園	一般国道158号線	篠座東交差点 南側	歩道に自動車が進入しないようにしてほしい	①車止めを設置 ②中部縦貫自動車道整備促進	①福井県奥越土木事務所 ②福井河川国道事務所	①令和2年度 ②令和元年度	① ②-
57	7月8日	いなほこども園	一般国道158号線	篠座東交差点 北側	横断歩道待機場所が狭い	①外側線を引き、待機場所を確保する ②中部縦貫自動車道整備促進	①大野市建設整備課 ②福井河川国道事務所	①令和2年度 ②令和元年度	① ②-
58	7月8日	いなほこども園	市道 国道158号新庄春日二丁目線	春日三丁目	用水路があり危険である	注意喚起(用水路の反対側を歩く)	大野市福祉こども課	令和元年度	-
59	7月8日	開成こども園	市道 国道158号新庄春日二丁目線	開成こども園前道路	抜け道として利用され、自動車のスピードが速く危険である	外側線、路面標示の実施	大野市建設整備課	令和2年度	
60	7月8日	篠座こども園	市道 大野駅春日日本線	篠座	横断歩道を渡る際に見通しが悪い。路面標示をしてほしい。	路面標示の実施	大野市建設整備課	令和2年度	
61	7月8日	大野幼稚園	一般県道 本郷・大野線	天神町	東西方向の横断歩道の信号が短い	信号の時間延長	福井県公安委員会	令和元年度	対策済み
62	7月8日	大野幼稚園	市道 駅前清滝線	明倫町	歩道が狭いため、注意喚起をしてほしい	路面標示の実施	大野市建設整備課	令和2年度	