

通学路等対策一覧表(令和7年度)

令和8年3月現在

No	学校名	個所名(道路・公園)	内容	対策内容	対策者	対策予定年度	対策状況
1	有終西小学校	1 市道 中荒井大和線 外 錦町7-2 外	住宅の道路側の壁のトタンがめくれており危険。道路側のベランダの錆がひどく、崩れる危険がある。	家屋の補修、解体 注意喚起	所有者 大野市教育総務課	令和7年度	注意喚起を継続 R5, R6に同様の要望あり
2	有終西小学校	2 市道 城北・泉・鍬掛線 清瀧124-3 (大信建設付近)	川沿いだがガードレールがない。	注意喚起	大野市教育総務課	令和7年度	対策済み
3	有終西小学校	3 市道 城北・泉・鍬掛線 鍬掛 (九頭竜測量裏)	川沿いだがガードレールがない。	注意喚起	大野市教育総務課	令和7年度	対策済み
4	有終南小学校	1 市道 国道158号新庄春日二丁目線 学校のグラウンド裏の水門 春日2丁目14-14付近	ガードレールと柵の隙間が大きい部分があり、子どもが転落する危険がある。	チェーン柵設置	大野市建設整備課	令和7年度	対策済み
5	有終南小学校	2 市道 春日神社南小線 春日1丁目2-25	倒壊の危険がある古い家屋がある。	家屋の補修、解体 注意喚起	所有者 大野市教育総務課	令和7年度	注意喚起を継続
6	有終南小学校	3 市道 糸魚南小線 春日2丁目11-25	倒壊の危険がある古い家屋がある。	家屋の補修、解体 注意喚起	所有者 大野市教育総務課	令和7年度	注意喚起を継続
7	有終南小学校	4 市道 糸魚南小線 糸魚町6-2	倒壊の危険がある古い家屋がある。	家屋の補修、解体 注意喚起	所有者 大野市教育総務課	令和7年度	注意喚起を継続
8	有終東小学校	1 県道 皿谷大野線 JAから月見交差点にかけての 両歩道沿いの側溝のふた	登下校時に児童が通る際、側溝のふたが破損・ガタついている箇所が多数あり 大変危険である。 施工後40年超経っており、令和6年度には児童が通過した際に割れ、側溝に落ち、救急搬送されるけがを負った。	蓋の交換	福井県奥越土木事務所	令和7年度	対策済み
9	有終東小学校	2 市道 中挾町・吉野線 学校からテラルのほほえみに かけての道路沿いの側溝のふた	登下校時に児童が通る際、側溝のふたが破損・ガタついている箇所が多数あり 大変危険である。 児童が通過した際に割れ、側溝に落ち流される危険がある。	蓋の交換	大野市建設整備課	令和7年度	対策済み
10	有終東小学校	3 県道 皿谷大野線 月見交差点 南東側の歩道	電柱が歩道中央にあり、道路に児童が押し出される危険がある。冬期間は除雪ができないため、交差点にも関わらず、道路を通過しないといけない状態が 続き、大変危険であった。	除雪作業の改善	大野市建設整備課 福井県奥越土木事務所	令和7年度	対策済み
11	有終東小学校	4 県道 皿谷大野線 童子丸郵便局前の車止め	童子丸郵便局前の車止めの1本が傾いて破損している	車止めの補修	福井県奥越土木事務所	令和7年度	対策済み
12	小山小学校	1 市道 右近次郎1号線 市道 右近次郎3号線 北伸電機裏側の集落内交差点	「一時停止線」「歩行者注意?止まれ?」の路面標示(白色)がほぼ消えている。視認性×	再塗装	福井県公安委員会	令和7年度	対策済み
13	小山小学校	2 主要地方道 松ヶ谷宝慶寺大野線 下舌～上舌間のS字カーブ	「歩行者注意」の路面標示(白色)が消えている。 見通しが悪い上に、車の対面交通量も多い箇所。多くの児童が登下校時に(以外でも)通る道路なので事故が心配。視認性△	再塗装	福井県奥越土木事務所	令和7年度	対策済み
14	小山小学校	3 主要地方道 松ヶ谷宝慶寺大野線 上舌メイン道路(佐々木邸前)	道路中央のアスファルト割れ・陥没が酷く、車の通行に支障が出る可能性がある。	舗装補修	福井県奥越土木事務所	令和7年度	対策済み
15	小山小学校	4 市道 下黒谷・友兼線 上舌～上庄間	車道の中央ライン(オレンジ線)がほぼ消えている。 視認性×	再塗装	福井県公安委員会	令和7年度	対策済み
16	小山小学校	5 市道 上黒谷・下舌・中据・友兼線 大野荘近くの交差点	「止まれ」の路面標示(白色)と一時停止線がほぼ消えている。視認性×	再塗装	福井県公安委員会	令和7年度	対策済み
17	下庄小学校	1 市道 北大野駅上中野線 清水建築事務所(中野町1丁目36-17)近くの交差点 付近	石が無造作に積み上げられているため、児童が石の上ののったり、石が崩れたりしそう。 ※厳密には通学路ではないため、削除いただいても構いません。	注意喚起	大野市教育総務課	令和7年度	注意喚起を継続
18	下庄小学校	2 市道 中津川・南新在家線 新在家橋	橋の横に柵がなく、通行人が川に落ちる可能性がある。川幅が広く、水量もあるため、落ちたら危険である。	区画線設置	大野市建設整備課	令和7年度	対策済み
19	下庄小学校	3 県道本郷大野線 市道 大矢戸太田線 大野消防団第2分団第5部消防ポンプ置き場周辺	本郷大野線は見通しがよく道幅もあるため、車がスピードを出しやすい。ポンプ置き場付近からその道に出る際、建物の陰になり、自動車・歩行者双方とも視認しにくい。	区画線設置	福井県奥越土木事務所 大野市建設整備課	令和7年度	対策済み
20	下庄小学校	4 県道本郷大野線 下庄公民館とハニ一新鮮館三番通り店の間の交差点	東西に渡る横断歩道には歩行者用信号があるが、南北に渡る横断歩道には歩行者用信号がない。交通量が多く、自動車用信号は児童の視点からは高いため、視認しがしく、赤信号で渡る姿も見られる。	信号機設置	福井県公安委員会	令和7年度	対策済み
21	下庄小学校	5 市道 北大野駅上中野線 北大野駅～松田病院前の交差点 点まで	街路樹により歩道が狭い。また街路樹の根が舗装を押し上げて、段差ができており、転倒の可能性がある。	歩道改修	大野市建設整備課	令和8年度以降	未

通学路等対策一覧表(令和7年度)

令和8年3月現在

No	学校名	個所名(道路・公園)	内容	対策内容	対策者	対策予定年度	対策状況
22	上庄小学校	1 市道 大野駅春日日本線	西据(にししがらみ)地区 榎地区	見通しの良い直線道路。制限速度が40kmであるにもかかわらず、速度超過で通行する車が多数あり、追い越しを行う車もある。歩行する児童にとって危険が多い。	区画線設置位置変更 (車道幅員を狭くし、車の速度超過を抑制)	大野市建設整備課	令和8年度以降 未
23	上庄小学校	2 市道 下黒谷友兼線	下郷公民館前交差点	交差点の手前にカーブがあり見通しが悪く危険である。昨年度、横断歩道等を設置を要望したが、道路の状況により設置は難しいと回答があった。昨年度の対策として、交通取り締まり等の注意喚起をしていただき、とてもありがたかった。今年度も継続して交通取り締まり等注意喚起をお願いしたい。ただ、現在でも交差点を横断してくる児童の保護者からは心配の声がある状況なので、「注意喚起」という対策で終了ではなく、道路へ「交通事故多発」「歩行者あり注意」などの文字を記入するなど、新たな対策の検討をお願いしたい。	注意喚起	大野市教育総務課	令和7年度 注意喚起を継続
24	上庄小学校	3 市道 稲郷2号線	稲郷地区	用水路に柵等がなく、児童が転落する危険がある。	①注意喚起 ②通学路側にグリーンベルト	①大野市教育総務課 ②大野市建設整備課	①令和7年度 ②令和7年度 ①対策済み ②対策済み
25	上庄小学校	4 市道 上据・稲郷線	稲郷地区	側溝に蓋がかかっている区間があるため、児童が落ちる可能性がある。	側溝改修	大野市建設整備課	令和8年度以降 未
26	阪谷小学校	1 主要地方道大野勝山線	森本と八町の交差点	令和4年に横断歩道の塗装をしていただいたが、なかなか車が止まってくれず、危険である。通学バスの停留所があり毎朝児童が渡るため、赤や緑など違う色で目立つようにしてほしい。	注意喚起(交番からのお願い等)	福井県公安委員会	令和7年度 対策済み
27	富田小学校	1 市道 川上上野土打線	信号機有りの交差点にある民家の塀そば(上野)	通学路途中にある横断歩道だが、個人宅から伸びる植物により、歩道の安全が十分に保たれていない時がある。また、冬季には除雪の状態も悪く、危険である。	草刈り	所有者	令和7年度 対策済み
28	開成中学校	1 市道 鍬掛新庄東中線	ローソン前交差点	交通量も多く、事故の危険性がある。全校生徒に向けて、年度はじめより注意喚起をしている。	注意喚起	大野市教育総務課	令和7年度 注意喚起を継続
29	陽明中学校	1 市道 陽明町三丁目2号線北	陽明中学校東側ゾーン30の丁字路(南進)	「止まれ」の道路標識が曲がっている	標識更新	福井県公安委員会	令和7年度 対策済み
30	陽明中学校	2 市道 陽明町三丁目2号線北	陽明中学校東側ゾーン30の丁字路(北進)	「止まれ」の道路標識の根元が錆びているため、折れる可能性がある。	標識更新	福井県公安委員会	令和7年度 対策済み
31	陽明中学校	3 市道 新町陽明中線	下庄公民館～陽明中校門前道路	路面上の標識(グリーンベルト)の緑色の塗装が薄くなっている。	再塗装	大野市建設整備課	令和7年度 対策済み
32	小山小学校保護者 (スクールバス安全確認)	1 市道 下舌3号線	JA大野西地域支援センター	南春日野から千歳に続く道路で、道路の幅も狭く、スピードを出して通る車が多い。	区画線(外側線)設置	大野市建設整備課	令和7年度 対策済み
33	小山小学校保護者 (スクールバス安全確認)	2 市道 春日野千歳木の本線	千歳集会場前	通勤時間帯なので、スピードが出ている車が通る	注意喚起	大野市教育総務課	令和7年度 注意喚起を継続
34	阪谷小学校保護者 (スクールバス安全確認)	3 主要地方道大野勝山線	南六呂師バス停	路側帯の白線が消えかかっているため引き直してほしい。	再塗装	福井県奥越土木事務所	令和7年度 対策済み
35	阪谷小学校保護者 (スクールバス安全確認)	4 市道 松丸・大月・橋爪線	大月ふれあい会館前	路側帯の幅が狭いので道路を歩くことになり危険。	区画線設置	大野市建設整備課	令和7年度 対策済み
36	阪谷小学校保護者 (スクールバス安全確認)	5 一般県道上唯野西屋勝山線	八町バス停	バス停に行くために道を渡る必要があるが、横断歩道がなく、カーブ道で車が見えにくいので危険がある。	注意喚起	大野市教育総務課	令和7年度 注意喚起を継続

通学路等対策一覧表(令和7年度)

令和8年3月現在

No	園名	個所名(道路・公園)	内容	対策内容	対策者	対策予定年度	対策状況
1	あかね保育園	市道 北大野駅上中野線 あかね保育園 園舎前	横断歩道と歩道の接続部分が段差になっていてベビーカーでの乗り上げが困難であるので、修繕していただきたい。	歩道切り下げ	大野市建設整備課	令和7年度	対策済み
2	荒島保育園	市道 上野・新塚原線 荒島保育園前	川の流れが速い。傾斜がきつい。車をよけて道の端に寄ると転がり落ちそうになる。落ちると簡単に流される。柵を設置して欲しい。	注意喚起	こども支援課	令和7年度	対策済み
3	いとよミライエこども園	市道 中挾・中保線 (有)栄林建設前横断歩道	横断歩道の道路のコンクリ部分に大きな穴が二箇所空いている。お散歩時園児の足がはまって転倒しやすく危険	舗装補修	大野市建設整備課	令和7年度	対策済み
4	いとよミライエこども園	県道 皿谷大野線 JAテラルほほえみ前横断歩道	横断歩道から歩道への入り口に段差があり園児がつまずきやすく危険。(横断歩道で転倒すると、交通事故の危険がある)	段差解消	福井県奥越土木事務所	令和7年度	対策済み
5	いとよミライエこども園	県道 皿谷大野線 JAテラルほほえみ前横断歩道	横断歩道から歩道への入り口に段差があり園児がつまずきやすく危険。(横断歩道で転倒すると、交通事故の危険がある)	段差解消	福井県奥越土木事務所	令和7年度	対策済み
6	誓念寺こども園	- 荒井公園	木が倒れかかっている	伐採	大野市建設整備課	令和7年度	対策済み
7	誓念寺中野こども園	- 中野清水	・池の周りの柵で空いているところに鎖が設置されたが、片方は1本、片方は2本のため、1本の方は小さい子が落ちやすいため危険がある。 ・東屋近くのベンチが欠けておりケガの危険がある。	①チェーンを追加 ②ベンチ修繕	大野市建設整備課	①令和7年度 ②令和8年度以降	①対策済み ②未
8	誓念寺中野こども園	- 奥越ふれあい公園	・スプリング遊具のバネがきしんでおり危険がある。	経過観察 (遊具点検結果：B判定)	大野市建設整備課	令和7年度	対策済み
9	いなほこども園	市道 横町・糸魚・篠座線 篠倉神社前 道路	神社前に少し待機できる場所があるのはいいが、職員が車の通行を見るために一歩前に出て目視で確認しなければいけないので、危険な場合がある。	区画線の修正	大野市建設整備課	令和7年度	対策済み
10	上庄こども園	市道 稲郷西線 上庄公民館横の木	保護者が登降園の際、上庄公民館駐車場に車を停めて園の方に歩いて来ているが、公民館横の街路樹の枝が茂って見通しが悪くなり、冬場に歩く場所を除雪する際、枝が除雪機の屋根にかかってしまう。	剪定伐採を依頼	所有者 (上庄公民館)	令和7年度	対策済み
11	上庄こども園	市道 稲郷西線 こども園前の道路	昨年もお願いしたが、路面表示が薄いままなので、書き直していただきたい。	区画線引き直し	大野市建設整備課	令和7年度	対策済み