


## 通学路対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

学校名	有終東小学校
合同点検実施日	7月20日
対策必要箇所数	1箇所



**対策必要箇所**  
 道路名：一般県道皿谷大野線  
 箇所名：大野市清和町～中保  
 通学路状況：国道157線へ抜ける車で交通量が多い。スピードを出して通行する車両も多い。登下校時は信号のある交差点を渡るが、児童が集中すると信号待ちの間に歩道をはみ出してしまう。信号のない交差点もある。  
 対策予定年度：平成29年度  
 対策者：大野市教育委員会  
 対策内容：注意喚起

(道路建設中)  
 配水池  
 中保馬場水運

記入機関	大野市
------	-----

### 通学路対策必要箇所位置図


学校名	下庄小学校
対策必要箇所数	4箇所



# 通学路対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

学校名	陽明中学校
対策必要箇所数	1箇所



記入機関	大野市
------	-----

### 通学路対策必要箇所位置図


学校名	上庄小学校
対策必要箇所数	11箇所



記入機関	大野市
------	-----

通学路対策必要箇所位置図

学校名	上庄小学校
対策必要箇所数	11箇所




# 通学路対策必要箇所位置図

記入機関 大野市

6/61

学校名 有終南小学校  
対策必要箇所数 4箇所 9~12




# 通学路対策必要箇所位置図

記入機関 大野市

25/61

学校名 上庄小学校  
 対策必要箇所数 8箇所 35~42



# 通学路対策必要箇所位置図

記入機関 大野市

27/61

学校名 阪谷小学校

対策必要箇所数 9箇所 43~51




# 通学路対策必要箇所位置図

記入機関	大野市
------	-----

30/61


学校名	阪谷小学校
対策必要箇所数	9箇所 43~51






# 通学路等要望箇所位置図

記入機関	大野市
要望者	有終西小学校
対策必要箇所数	3箇所



# 通学路等要望箇所位置図

記入機関	大野市
	1 / 6
要望者	小山小学校
対策必要箇所数	6箇所




1 (上り・下りとも)



# 通学路等要望箇所位置図

記入機関	大野市
要望者	下庄小学校
対策必要箇所数	5箇所

3 / 3



# 通学路等要望箇所位置図

記入機関	大野市
要望者	陽明中学校
対策必要箇所数	3箇所

