

通学路対策一覧表(平成28年度)

令和3年2月現在

| 番号 | 実施日 | 学校名 | 道路名 | 箇所名 | 通学路の状況・危険の内容 (学校報告) | 対策内容 | 対策者 | 対策予定年度 | 対策状況 |
|----|-------|--------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 7月13日 | 有終西小学校 | 市道城北・泉・鍛掛線 | 泉町16番19号周辺の赤根川東側道路 | 道幅が狭いが、スピードを出して自動車が通行するため危険である。ガードレールやフェンスもない。 | 注意喚起 | 大野市教育委員会 | 平成28年度 | 注意喚起を継続 |
| 2 | 6月29日 | 有終南小学校 | 市道大野駅春日木本線 | 上篠座地区篠座保育園からファミリーマートに至る道路 | 子どもがいても車がスピードを出して過ぎていく。歩道もない。速度制限の標識を設置してほしい。 | 注意喚起 | 大野市教育委員会 | 平成28年度 | 注意喚起を継続 |
| 3 | 7月13日 | 有終東小学校 | ①市道 中挾町・吉野線 ②市道 駅裏東小線 | 大野市中挾1丁目JAテラル越前本店駐車場周辺 | 側溝にふたが無く、転落事故有り。 | ①中央線を消し外側線を引き直して路肩を広げる ②注意喚起 | ①大野市建設整備課 ②大野市教育委員会 | ①平成29年度 ②平成28年度 | ①対策済み ②注意喚起を継続 |
| 4 | 7月13日 | 乾側小学校 | 市道尾永見・花山線 市道坂戸・赤根線 | ①大野市牛ヶ原(尾永見・花山交差点) | 通勤時の抜け道的に使われ、スピードを出した車、一旦停止しない車が通り危険。 | ・路面標示「通学路注意」の設置 ・交通安全教育、交通指導取締 | ・大野市建設整備課 ・大野警察署 | ・平成29年度 ・平成28年度 | ・対策済み ・対策済み |
| 5 | 7月13日 | 乾側小学校 | 農道 | ②大野市牛ヶ原(坂戸) | 水貯め付近は坂、すり鉢状で深く、特に満水時は危険。 | 注意喚起 | 大野市教育委員会 | 平成28年度 | 注意喚起を継続 |
| 6 | 6月29日 | 乾側小学校 | 市道大門・花山線 | ③大野市牛ヶ原(花山交差点) | 歩道が交差点の道路側にせり出し「凸型」で狭く、車との距離が接近して危険。 | 注意喚起 | 大野市教育委員会 | 平成28年度 | 注意喚起を継続 |
| 7 | 7月13日 | 富田小学校 | 市道 川上上野土打線 市道富島・上野・井ノ口線 | 大野市上野65 信号付近 | 信号機のボタンを押そうとすると、用水路があり、積雪時には凍結しており危険。 | 蓋の設置 | 大野市建設整備課 | 平成29年度 | 対策済み |
| 8 | 7月13日 | 開成中学校 | 市道駅前清滝線 市道泉町南北4号線 | 大野市清瀧119-11-21付近 | 住宅が側道の視野を防ぎ、危険。 | 注意喚起 | 大野市教育委員会 | 平成28年度 | 注意喚起を継続 |
| 9 | 7月13日 | 開成中学校 | 市道駅前清滝線 市道泉町南北1号線 | 大野市泉町12-30付近 | 住宅が側道の視野を防ぎ、危険。 | 注意喚起 | 大野市教育委員会 | 平成28年度 | 注意喚起を継続 |
| 10 | 6月29日 | 陽明中学校 | 一般県道皿谷大野線 | 大野市牛ヶ原(大門地区)～県道172号 皿谷・大野線 | 街灯が少なく、暗いため危険 | 注意喚起 | 大野市教育委員会 | 平成28年度 | 注意喚起を継続 |

| 番号 | 実施日 | 学校名 | 道路名 | 箇所名 | 通学路の状況・危険の内容 (学校報告) | 対策内容 | 対策者 | 対策予定年度 | 対策状況 |
|----|-------|---------|---------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| 11 | 6月29日 | 陽明中学校 | 一般県道血谷大野線 | 県道172号血谷・大野線 狭間踏切・牛ヶ原橋方面 | 街灯が少なく、暗いため危険 | 注意喚起 | 大野市教育委員会 | 平成28年度 | 注意喚起を継続 |
| 12 | 6月29日 | 尚徳中学校 | 市道土打新塚原線 | 尚徳中学校周辺 (大野市土打45-9) | 学校に向けて登ってくる道の外側線が消えている所やほとんど見えないところがある。 | 外側線の引き直し | 大野市建設整備課 | 平成28年度 | 対策済み |
| 13 | 6月29日 | 尚徳中学校 | 市道土打新塚原線 | 尚徳中学校周辺 (大野市土打45-9) | 踏切から橋までの外側線が消えている。 | 外側線の引き直し | 大野市建設整備課 | 平成28年度 | 対策済み |
| 14 | 6月29日 | 尚徳中学校 | 市道土打新塚原線 | 尚徳中学校周辺 (大野市土打45-9) | 学校付近の外側線が消えている。 | 外側線の引き直し | 大野市建設整備課 | 平成28年度 | 対策済み |
| 15 | 6月29日 | 和泉小・中学校 | 市道中瀬線 | ①大野市朝日34-3 | 学校前の通学路の路側帯のラインが消えている。 | 外側線の引き直し | 大野市建設整備課 | 平成29年度 | 対策済み |
| 16 | 6月29日 | 和泉小・中学校 | 市道中瀬線 | ②大野市朝日 | 空き家になったまま、放置され崩れた状況。瓦の落下や倒壊、落雪の恐れあり。通学路 | ・空き家の所有者の調査や指導を行っていく ・注意喚起 | ・大野市防災防犯課 ・大野市教育委員会 | 平成28年度 (継続的に実施) | 注意喚起・指導を継続 |
| 17 | 6月29日 | 和泉小・中学校 | 市道中瀬線 | ③大野市朝日 | 空き家になったまま、放置され崩れた状況。通学路 | | | | |
| 18 | 6月29日 | 和泉小・中学校 | 市道中瀬線 | ④大野市朝日 | 空き家になったまま、放置され崩れた状況。冬場は落雪の危険。通学路 | | | | |
| 19 | 6月29日 | 和泉小・中学校 | 一般県道白山中居神社朝日線 | ⑤大野市朝日14-12-1 | 工事により横断歩道の表示が消えている。 | 横断歩道の引き直し | 福井県奥越土木事務所 | 平成28年度 | 対策済み |
| 20 | 6月29日 | 和泉小・中学校 | 一般国道158号 | ⑥大野市朝日26-26 | 横断歩道の表示が消えている。 | 横断歩道の引き直し | 福井県公安委員会 | 平成28年度以降 | 対策済み |
| 21 | 6月29日 | 和泉小・中学校 | 一般国道158号 | ⑦大野市朝日 道の駅前 | 横断歩道信号機がない。 | 交通安全教育、交通指導取締 | 大野警察署 | 平成28年度 | 対策済み |
| | | | | | | 注意喚起 | 大野市教育委員会 | | 注意喚起を継続 |