

## 通学路対策一覧表(平成29年度)

令和3年2月現在

| 番号 | 実施日   | 学校名    | 道路名                | 箇所名                        | 通学路の状況・危険の内容<br>(学校報告)   | 対策内容                          | 対策者                    | 対策予定年度                | 対策状況              |
|----|-------|--------|--------------------|----------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1  | 7月20日 | 有終西小学校 | 一般国道476号           | 大野市城町～犬山                   | 福井方面と大野市街地を結ぶ路線で通勤車両がスピードを出して通るが歩道もなく危険。   | 西部アクセス道路の開通により新道への自動車交通の転換を図る | 福井県奥越土木事務所             | 平成30年度                | 対策済み              |
| 2  | 8月29日 | 有終南小学校 | 市道南小・篠座線           | 篠座1-18付近                   | ガードレールがない箇所があり転落しそうで危険である。複数箇所見られる。児童が夏季に転落している。   | ①柵の設置<br>②注意喚起                | ①大野市建設整備課<br>②大野市教育委員会 | ①平成29・30年度<br>②平成29年度 | ①対策済み<br>②注意喚起を継続 |
| 3  | 7月20日 | 有終南小学校 | 市道大野駅春日日本線         | ①上篠座地区篠座保育園からファミリーマートに至る道路 | 子どもがいても車がスピードを出して過ぎていく。歩道もない。  | 注意喚起                          | 大野市教育委員会               | 平成29年度                | 注意喚起を継続           |
| 4  | 7月20日 | 有終南小学校 | 市道大野駅春日日本線         | ②篠座東交差点にあるファミリーマートの横の川     | 側溝にかぶせてある鉄板がずれると隙間が空くので危険。   | 鉄板が動かないように処理する                | 大野市建設整備課               | 平成29年度                | 対策済み              |
| 5  | 7月20日 | 有終南小学校 | 市道大野駅春日日本線         | ③篠座東交差点にあるファミリーマートの横の川     | 積雪時に交差点の周辺や角の部分に雪が大量にあり、子ども達が安全に信号待ちするスペースがない。   | 信号待ちの場所を指導する                  | 大野市教育委員会               | 平成29年度                | 対策済み              |
| 6  | 7月20日 | 有終南小学校 | 市道鍛掛新庄東中線<br>市道春日線 | 有終南小入口交差点                  | 歩道の除雪がされていないため、児童が歩道を歩けなかったり、交差点で横断歩道を利用できない。  | 注意喚起                          | 大野市教育委員会               | 平成29年度                | 注意喚起を継続           |
| 7  | 7月20日 | 有終東小学校 | 一般県道皿谷大野線          | 大野市清和町～中保                  | 157号バイパスが開通して以来、交通量が多くなった。特に、市街地へ進入してくる車は橋の高架から降りてくるため、スピードを出して通行する車両も多い。児童は主に、童子丸郵便局前とJA前の横断歩道を渡ってくるが、集団登校の班が集中すると、信号待ち時には歩道からはみ出してしまう児童もいて危険である。 | 注意喚起                          | 大野市教育委員会               | 平成29年度                | 注意喚起を継続           |
| 8  | 7月20日 | 有終東小学校 | 市道中挾堤防沿吉野線         | 中挾公園南側の側溝                  | 通学路に直交した道路の側溝で、深さが2m以上あり蓋がなく、昨年の夏に児童がはまり、自力では這い上がることができなかった。   | 登下校時に溝の反対側を歩くよう指導する           | 大野市教育委員会               | 平成29年度                | 対策済み              |
| 9  | 8月29日 | 有終東小学校 | 一般国道476号           | 菖蒲池交差点～東中交差点               | 通学路だが歩道が狭いため整備してほしい。   | 歩道の拡幅整備                       | 福井県奥越土木事務所             | 令和2年度                 | 対策済み              |
| 10 | 8月29日 | 有終東小学校 | 一般国道476号           | 東中交差点                      | 児童が横断歩道を渡るとき、渡り始めにまだ交差点内に走り抜ける車が残っていて危険である。  | 信号の時間を調整                      | 福井県公安委員会               | 平成29年度以降              | 対策済み              |

## 通学路対策一覧表(平成29年度)

令和3年2月現在

| 番号 | 実施日   | 学校名   | 道路名                            | 箇所名                     | 通学路の状況・危険の内容<br>(学校報告)  | 対策内容   | 対策者                    | 対策予定年度               | 対策状況                |
|----|-------|-------|--------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------|----------------------|---------------------|
| 11 | 7月20日 | 小山小学校 | ①②主要地方道松ヶ谷宝慶寺大野線               | ①②大野市下舌9-1-1            | ①学校前横断歩道の白線、横断歩道内のエンジ色が消えかかっている。<br>②学校周辺道路の白線が消えかかっている。      | ①舗装補修工事に伴い、横断歩道及びその周辺の塗装を現状復旧した<br>②外側線の引き直し | ①②福井県奥越土木事務所           | ①②平成29年度             | ①対策済み<br>②対策済み      |
| 12 | 7月20日 | 小山小学校 | 市道小山工業団地線<br>鎌掛・下黒谷線           | 大野市上荒井～下黒谷              | 路側帯が狭い、路側線が薄い   | ①外側線の引き直し<br>②注意喚起                           | ①大野市建設整備課<br>②大野市教育委員会 | ①平成29年度<br>②平成29年度   | ①一部対策済み<br>②注意喚起を継続 |
| 13 | 7月20日 | 小山小学校 | ③市道上黒谷・下舌・中掘・友兼線<br>④市道下黒谷・友兼線 | 大野市上黒谷～上舌               | 路側帯が狭い、路側線が薄い   | 注意喚起   | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | 注意喚起を継続             |
| 14 | 7月20日 | 乾側小学校 | 市道尾永見・花山線<br>市道坂戸・赤根線          | ①大野市牛ヶ原<br>(尾永見・花山交差点)  | 通勤時の抜け道的に使われ、スピードを出した車、一旦停止しない車が通り危険。                         | 「通学路注意」の路面表示を設置                              | 大野市建設整備課               | 平成29年度               | 対策済み                |
| 15 | 7月20日 | 乾側小学校 | 農道                             | ②大野市牛ヶ原<br>(坂戸)         | 水貯め付近は坂、すり鉢状で深く、特に満水時は危険。                                     | 注意喚起   | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | 注意喚起を継続             |
| 16 | 7月20日 | 乾側小学校 | 農道                             | ③大野市牛ヶ原<br>(坂戸)         | 水貯めは常に水が大量に流れ込んでおり、ガードが不十分。                                   | 注意喚起   | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | 注意喚起を継続             |
| 17 | 7月20日 | 乾側小学校 | 市道大門・花山線                       | ④大野市牛ヶ原<br>(花山交差点)      | 歩道が交差点の道路側にせり出し極端に曲がり、歩道も車道も交通に支障あり。                          | 注意喚起   | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | 注意喚起を継続             |
| 18 | 8月29日 | 下庄小学校 | 市道北部南北2号線                      | 大野市中荒井町一丁目<br>1213～1014 | 道路脇の幅1.5m、深さ2mほどの川にふたがない。                                     | ①外側線の設置<br>②注意喚起                             | ①大野市建設整備課<br>②大野市教育委員会 | ①平成30年度以降<br>②平成29年度 | ①対策済み<br>②注意喚起を継続   |
| 19 | 8月29日 | 下庄小学校 | 一般県道本郷大野線                      | 大野市庄林33-9～46-55         | 舗装道路の破損がひどく、砕けたアスファルトが飛び散る。                                   | 舗装補修   | 福井県奥越土木事務所             | 平成30年度以降             | 対策済み                |
| 20 | 8月29日 | 下庄小学校 | 市道西市・上中野線                      | 大野市中野24-24<br>(西市踏切)    | 踏切幅が狭いので、踏切上で子どもと車がすれ違うと危険。                                   | 注意喚起   | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | 注意喚起を継続             |
| 21 | 8月29日 | 下庄小学校 | 一般県道本郷大野線<br>市道新町陽明中線          | 下庄公民館前交差点               | 朝、集団登校で県道を渡るとき、青信号が短く班員が全員渡りきれない。児童が登校する時間だけでも青信号の時間を長くしてほしい。 | 警察が確認したところ、横断するのに十分な秒数があるため、注意喚起とする          | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | 注意喚起を継続             |

## 通学路対策一覧表(平成29年度)

令和3年2月現在

| 番号 | 実施日   | 学校名   | 道路名                           | 箇所名                           | 通学路の状況・危険の内容<br>(学校報告)                | 対策内容  | 対策者                    | 対策予定年度               | 対策状況              |
|----|-------|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------|
| 22 | 7月20日 | 上庄小学校 | 市道稲郷東山線                       | 上庄小学校前                        | 学校前の直線道路をスピードを出して通行する車が一日を通して多くある     | ①歩道側の路側帯の拡幅と、センターラインの消去<br>②注意喚起                      | ①大野市建設整備課<br>②大野市教育委員会 | ①平成30年度以降<br>②平成29年度 | ①対策済み<br>②注意喚起を継続 |
| 23 | 7月20日 | 阪谷小学校 | -                             | 校区全域の歩道                       | 積雪時、除雪していないので危険                       | 注意喚起  | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | 注意喚起を継続           |
| 24 | 7月20日 | 阪谷小学校 | 市道伏石金山線                       | 大野市堂嶋地係                       | 歩道と車道の区別がなく危険                         | 注意喚起  | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | 注意喚起を継続           |
| 25 | 7月20日 | 阪谷小学校 | 市道伏石・柿ヶ島線                     | 大野市伏石                         | 草木が生い茂り歩道をふさぐ。歩道中心部に電柱がある。            | 注意喚起  | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | 注意喚起を継続           |
| 26 | 7月20日 | 富田小学校 | 市道川上上野土打線<br>市道富島・上野・井ノ口線     | 大野市上野65<br>信号付近               | 信号機のボタンを押そうとすると、用水路があり、積雪時には凍結しており危険。 | 蓋の設置  | 大野市建設整備課               | 平成29年度               | 対策済み              |
| 27 | 7月20日 | 富田小学校 | 市道上野・新塚原線                     | 大野市上野 JR上野踏切                  | 道路が狭くなり、踏切もあり、坂道になっており、積雪時は凍結しており危険。  | 踏切の改良工事により、歩行スペースを確保する<br>→踏切改良は困難なため、応急対策として路面標示を行う。 | 大野市建設整備課               | 平成30年度以降             | 対策済み              |
| 28 | 7月20日 | 開成中学校 | 市道駅前清滝線<br>市道泉町東西5号線          | 大野市泉町9-2付近                    | 住宅が側道の視界を防ぎ、危険。                       | 注意喚起  | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | 注意喚起を継続           |
| 29 | 7月20日 | 開成中学校 | 市道鎌掛新庄東中線<br>市道春日公園西線         | 春日3丁目6-8付近                    | 住宅が側道の視界を防ぎ、危険。                       | 注意喚起  | 大野市教育委員会               | 平成29年度               | 注意喚起を継続           |
| 30 | 7月20日 | 尚徳中学校 | 一般県道五条方松原<br>出勝山線<br>市道尚徳中塚原線 | 大野市土打(県道五条方松原出勝山線と学校への道との交差点) | 「止まれ」の路上表示がほぼ消えている。                   | 「止まれ」と停止線の引き直し  | 福井県公安委員会               | 平成30年度以降             | 対策済み              |

## 通学路対策一覧表(平成29年度)

令和3年2月現在

| 番号 | 実施日   | 学校名     | 道路名       | 箇所名            | 通学路の状況・危険の内容<br>(学校報告)        | 対策内容                          | 対策者                    | 対策予定年度             | 対策状況              |
|----|-------|---------|-----------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 31 | 7月20日 | 和泉小・中学校 | ①市道中瀬線    | 大野市朝日21-2      | 速度制限表示が見えにくい                  | オーバーハング標識支柱に速度標識を付け替える        | 福井県公安委員会               | 平成30年度             | 対策済み              |
| 32 | 7月20日 | 和泉小・中学校 | ②市道中瀬線    | 大野市朝日34-3      | 学校前の通学路の路側帯のラインが消えかかっている。     | 外側線の引き直し                      | 福井県公安委員会               | 平成29年度             | 対策済み              |
| 33 | 7月20日 | 和泉小・中学校 | ③一般国道158号 | 大野市朝日26-26道の駅前 | 横断歩道の表示が、消えかかっている。            | 横断歩道の引き直し                     | 福井県公安委員会               | 平成29年度             | 対策済み              |
| 34 | 7月20日 | 和泉小・中学校 | ④一般国道158号 | 大野市朝日 道の駅前     | 歩行者用信号機がない。                   | ・交通指導取締<br>・注意喚起              | ・大野警察署<br>・大野市教育委員会    | ・平成29年度<br>・平成29年度 | ・対策済み<br>・注意喚起を継続 |
| 35 | 7月20日 | 和泉小・中学校 | ⑤市道中瀬線    | 大野市朝日          | 空き家になったまま放置され、崩れた状況。冬場は落雪の危険。 | ・空き家の所有者の調査や指導を行っていく<br>・注意喚起 | ・大野市防災防犯課<br>・大野市教育委員会 | 平成29年度<br>(継続的に実施) | 注意喚起・指導を継続        |
| 36 | 7月20日 | 和泉小・中学校 | ⑥市道中瀬線    | 大野市朝日          | 空き家になったまま放置され、崩れた状況。          |                               |                        |                    |                   |