

通学路対策一覧表(平成27年度)

令和4年3月現在

番号	実施日	学校名	道路名	箇所名	通学路の状況・危険の内容 (学校報告)	対策内容	対策者	対策予定 年度	対策状況
1	7月6日	有終西小学校	一般国道476号 市道元町要町線 市道石灯籠線	本町1-14付近	横断者がいても、車両がなかなか止まってくれない	ゾーン30の設定、道路に歩行者注意等の表示	大野警察署 福井県奥越土木事務所 大野市建設整備課	平成28年度	対策済み
2	7月6日	有終南小学校	市道南小・篠座線	篠座町1-18付近	ガードレールがない箇所があり転落しそうで、危険。	柵の設置	大野市建設整備課	平成29・30年度	対策済み
3	7月6日	有終南小学校	市道大野駅春日木本線	篠座東交差点にあるファミリーマート横の川	歩道もなく、車がスピードを出して過ぎていく	中心線、外側線の引き直しによる路肩の拡幅	大野市建設整備課	平成28年度	対策済み
4	7月6日	上庄小学校	市道東中・北御門稲郷線	稲郷27-3-5付近	児童の帰り道になる狭い道路に水路があるが、かなり深いにもかかわらず、手すり等がない。	転落防止柵の設置	大野市建設整備課	平成27年度	対策済み
5	7月6日	上庄小学校	一般国道157号	稲郷61-3付近	西山からくる児童が、国道157号線を渡るが、信号がない。	注意喚起	大野市教育委員会	平成27年度	注意喚起を継続
6	7月6日	上庄小学校	市道上据清滝堤防線	清滝川稲郷橋堤防	堤防が通学路になっている。	注意喚起	大野市教育委員会	平成27年度	注意喚起を継続
7	7月6日	上庄小学校	市道上据・稲郷線	稲郷12-13付近	下郷方面からくる児童が右カーブのため家もあって走ってくる車が見えない。	「通学路注意」の設置	大野市建設整備課	平成29年度	対策済み
8	7月6日	上庄中学校	一般国道157号	一般国道157号、平沢領家付近	路側帯も歩道も整備状況が悪く、自転車による通学が危険。歩道も途中で切れている。また、整備されている側の歩道も、横にはガードレールもなく、田んぼとの間に深い側溝があり危険。	注意喚起	大野市教育委員会	平成27年度	注意喚起を継続
9	7月6日	開成中学校	市道鎌掛新庄東中線	春日3丁目(こぶし通り)	住宅が側道の視野を防ぎ危険。	注意喚起	大野市教育委員会	平成27年度	注意喚起を継続
10	7月6日	開成中学校	市道鎌掛新庄東中線	春日3丁目(こぶし通り)	住宅が側道の視野を防ぎ危険。	外側線の表示と、法定外の停止線を表示	大野市建設整備課	平成28年度	対策済み
11	7月8日	乾側小学校	市道坂戸・赤根線	牛ヶ原(坂戸)	水貯めに柵がない。水貯めは深く危険。	注意喚起	大野市教育委員会	平成27年度	注意喚起を継続

通学路対策一覧表(平成27年度)

令和4年3月現在

番号	実施日	学校名	道路名	箇所名	通学路の状況・危険の内容 (学校報告)	対策内容	対策者	対策予定 年度	対策状況
12	7月8日	下庄小学校	市道北部幹線	西市(横断歩道付近)	<ul style="list-style-type: none"> ・登校時間帯に通勤車両が高速で通り抜ける。 ・児童が横断歩道を渡ろうとして、「子ども見守り隊」が旗を揚げて停止を促しても応じてもらえない。 ・横断歩道を渡ろうとするとき、左右にブロック塀があり、運転手から児童の姿が見えにくい。 ・S字カーブになっていて、運転手から児童の姿が見えにくい。 ・橋の部分が起伏していて、運転手から児童の姿が見えにくい。 	<ul style="list-style-type: none"> ①交通安全教育、交通指導取締 ②道路に歩行者注意等の表示を検討 	大野警察署 大野市建設整備課	<ul style="list-style-type: none"> ①平成27年度 ②平成29年度以降 	<ul style="list-style-type: none"> ①対策済み ②対策済み
13	7月8日	阪谷小学校	市道松丸・大月・橋爪線	大野市大月	通行車両は少ないが、スピードが出る坂道になっており、児童の横断時に危険。	注意喚起	大野市教育委員会	平成27年度	注意喚起を継続
14	7月8日	阪谷小学校	市道森本伏石線	阪谷小学校付近	歩道がなく、危険。	蓋掛け、電柱移転による路肩拡幅 →地元の同意が得られないため、注意喚起	大野市建設整備課	平成30年度以降	注意喚起を継続

自転車安心通行帯整備計画対策一覧

番号	実施日	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	対策状況
1	—	—	市道中挾南北1号線、中挾東西2号線	中挾2丁目、中挾3丁目	車の交通量が多く、自転車専用のレーンも無い	自転車通行レーンの整備	大野市建設整備課	平成28年度	対策済み
2	—	—	市道下中野中津川線	中野、中野町3丁目、中野町4丁目	車の交通量が多く、自転車専用のレーンも無い	自転車通行レーンの整備	大野市建設整備課	平成28年度	対策済み
3	—	—	市道神明町桜塚町線	春日3丁目、若杉町、桜塚	車の交通量が多く、自転車専用のレーンも無い	自転車通行レーンの整備	大野市建設整備課	平成28年度	対策済み
4	—	—	一般国道476号	元町、明倫町	車の交通量が多く、自転車専用のレーンも無い	自転車専用通行帯の整備	福井県奥越土木事務所	平成27、28年度	対策済み