

通学路等対策一覧表(令和6年度)

令和7年3月現在

No	学校名	個所名(道路・公園)	内容	対策内容	対策者	対策予定年度	対策状況	
1	有終西小学校	1 城町1号線	田村家近く空家	倒壊の恐れのある家屋あり。昨年度も提出し、「令和6年度以降対策」の回答ももらっているが、状況は悪化し緊急性が高い。あかね保育園2と同案件	家屋の撤去	所有者	令和7年度以降	大野市防災防犯課から交渉中
2	有終西小学校	2 七間線	本町～寺町	歩道の線がない。また、電柱もあるので車道にはみ出す。	舗装改修時に歩車道境界を明確にする。	大野市建設整備課	令和8年度予定	未
3	有終西小学校	3 錦町善導寺線	錦町1-5	木の枝が道路まで生い茂り、枝の落下などが心配である。	樹木の剪定	所有者	令和6年度	対策済み
4	有終南小学校	1 春日神社南小線	学校グラウンド東側フェンスの脇	カーブミラー支柱の劣化	撤去	大野市建設整備課	令和6年度	対策済み
5	有終南小学校	2 春日神社南小線	学校玄関前公衆電話の角付近	標識支柱の劣化	支柱を更新	福井県公安委員会	令和6年度	対策済み
6	有終南小学校	3 春日神社南小線	学校プールの後ろの道路東側(春日2丁目14-14付近)	止まれの字が不鮮明	再塗装	福井県公安委員会	令和6年度	対策済み
7	有終南小学校	4 国道158号新庄春日二丁目線	学校プールの後ろの道路西側(春日2丁目12-20付近)	トマレの字が不鮮明	再塗装	福井県公安委員会	令和6年度	対策済み
8	有終南小学校	5 春日三丁目5号線	源内酒店の近くの道路(春日2丁目4-13付近)	止まれの字が不鮮明	再塗装	福井県公安委員会	令和6年度	対策済み
9	有終南小学校	6 春日三丁目7号線	春日公園の近くの道路(春日3丁目18-21付近)	止まれの字が不鮮明	再塗装	福井県公安委員会	令和6年度	対策済み
10	小山小学校	1 春日野千歳木本線	南春日野集落内	「歩行者注意」の路面標示(白色)が消えかけて、薄くなっている。視認性△	再塗装	大野市建設整備課	令和7年度以降	未
11	小山小学校	2 松ヶ谷宝慶寺大野線	北伸電機～浦山工業	センターライン(白線)がほぼ消えている。車の対面交通量も多く事故が心配。視認性×	再塗装	福井県奥越土木事務所	令和6年度	対策済み
12	小山小学校	3 右近次郎2号線	右近次郎の集落センター付近(2箇所)	一時停止線がほぼ消えている。見通しが悪く視認性も×	再塗装	大野市建設整備課	令和7年度以降	未
13	小山小学校	4 松ヶ谷宝慶寺大野線	春日神社～上舌交差点	歩道と車道の区切りライン(白線)が上り・下りの両方ともに消えかけて、とても薄くなっている。児童が登下校で通る道路なのでかなり心配。視認性×	再塗装	福井県奥越土木事務所	令和6年度	対策済み
14	小山小学校	5 上黒谷・下舌・中据・友兼線	上黒谷橋付近	上り・下りの両方ともに「止まれ」の路面標示(白色)と一時停止線がほぼ消えている。視認性×	再塗装	福井県公安委員会	令和6年度	対策済み
15	小山小学校	6 阿難祖中道線	阿難祖領家集落の入り口	「止まれ」の路面標示(白色)が消えかけて、薄くなっている。視認性△	再塗装	福井県公安委員会	令和6年度	対策済み
16	下庄小学校	1 下中野庄林線	飯岡金魚店横	大きな市道に出るときの停止線がなく、また左右の見通しが悪い。ため、歩道の通行の際に危険である。	注意の路面表示を実施	大野市建設整備課	令和7年度以降	未
17	【合同点検1】 下庄小学校	2 本郷大野線 中野庄林線	遠藤鉄工所横	道がカーブしているので前方の確認がしにくい。カーブミラーがあるものの、前方方面のカーブを確認するものは付いていない。	①樹木の剪定 ②歩行者注意の路面表示を実施	①所有者 ②福井県奥越土木事務所	①②令和6年度	①②対策済み
18	下庄小学校	3 新町陽明中線	下庄公民館横の側溝	途中から側溝の蓋がなくなっている。路側帯が狭く、木の葉が生い茂っていることから確認もしにくい。道の反対側は新鮮館の駐車場出口があることから、地区の取り決めで歩かないことになっている。	蓋を設置	大野市建設整備課	令和7年度以降	未
19	下庄小学校	4 北大野駅上中野線	校門前歩道の街路樹跡	校門前の道路の街路樹が枯れて切り株が残っていたり、穴だけになっている。	切り株の撤去・植樹ますの舗装を実施。	大野市建設整備課	令和7年度以降	未
20	下庄小学校	5 北大野駅上中野線	学校前	校門前道路の側溝の蓋が木でできているものがあり、折れてはまらないか不安である。	蓋を交換	大野市建設整備課	令和7年度以降	未
21	上庄小学校	1 東中北御門稲郷線	森政地頭	空き地に、ブロック塀のみが残っている。歩道側にあって崩れてくると危険である。	注意喚起	大野市教育総務課	令和6年度	注意喚起を継続
22	上庄小学校	2 上庄小西線	稲郷(JA付近)	側溝のふたが破損している。ふたの修復をしてほしい。	蓋を交換	大野市建設整備課	令和6年度	対策済み
23	上庄小学校	3 上据・稲郷線	稲郷(駐在所付近)	元製材所の建物が劣化し、波トタンが剥がれている箇所があり、いつ落ちてくるか危険な状態である。対応をお願いしたい。	注意喚起	大野市教育総務課	令和6年度	注意喚起を継続

通学路等対策一覧表(令和6年度)

令和7年3月現在

24	上庄小学校	4	国道157号	稲郷	用水路が新しくなって大きくなったが、柵がついていないため落ちると危険である。柵もしくはふたの設置をお願いしたい。	柵を設置	福井県奥越土木事務所	令和7年度以降	未
25	上庄小学校	5	上据・稲郷線	稲郷(高井医院付近)	アスファルトが削れている部分があり、凸凹しているところに躓き転倒する児童がいて危険である。アスファルトで埋めるなど、修復してほしい。	補修を実施	大野市建設整備課	令和6年度	対策済み
26	上庄小学校	6	下黒谷友兼線	下郷公民館前交差点	交差点の手前にカーブがあり見通しが悪く危険である。横断歩道等を設置してほしい。	注意喚起	大野市教育総務課	令和6年度	注意喚起を継続
27	富田小学校	1	国道158号	塚原 国道を横切る横断歩道二カ所	通学路途中にある横断歩道だが、大変通行量も多くスピードも出ている車が多い。止まって通行を示唆してもなかなか車が停車しようとしなない。	注意喚起及び取締を実施	福井県公安委員会	令和6年度	蕨生駐在所の警察官が横断歩道付近を登下校時に付き添いを実施
28	富田小学校	2	川上上野土打線	川上地区内にある信号機周辺	市内より来ると緩やかな右カーブとなっており、信号機把握が困難である。道路幅も狭く、危険な状態である。	注意喚起	大野市教育総務課	令和6年度	注意喚起を継続
29	開成中学校	1,2	松ヶ谷宝慶寺大野線	上舌、阿難祖	センターラインおよび路側帯のラインがほとんど見えない。自転車通学生の通学路となっているため、整備をお願いしたい。	再塗装	福井県奥越土木事務所	令和6年度	対策済み
30	陽明中学校	1	下中野・堂本堤防線	陽明中グラウンド北東のT字路	見通しが悪く、交通量が多いので、カーブミラーを設置してほしい。現在、スクールバスの臨時発着場が付近にあり、スクールバスが行き来している。	カーブミラーの設置	大野市市民生活・統計課	令和8年度以降 (中学校改修工事完了後に 現地再確認)	注意喚起を継続
31	陽明中学校	2	陽明町三丁目2号線	陽明中グラウンド北東の道路	ゾーン30のエリアとなっているが、30km表示がないため、速度超過している車が多い。市営バスの停留所があり、和泉地区の生徒が利用している。30km規制の表示をしてほしい。	再塗装	大野市建設整備課	令和7年度以降	未
32	【合同点検2】 陽明中学校	3	本郷大野線 北部幹線	本郷大野線と北部幹線の交差点	北部幹線を西に向かい本郷大野線で左折するとき、見通しが悪い ため、カーブミラーを設置してほしい。	注意喚起	大野市教育総務課	令和6年度	注意喚起を継続

通学路等対策一覧表(令和6年度)

令和7年3月現在

No	園名	個所名(道路・公園)	内容	対策内容	対策者	対策予定年度	対策状況
1	あかね保育園	1 北大野駅上中野線	水落町交差点近くの用水路	用水路の蓋に穴が開いていて、子どもが足を落としそう	補修を実施	大野市建設整備課	令和6年度 対策済み
2	あかね保育園	2 城町1号線	田村家近く空家	今にも崩れそうで、前を通るたびに不安である	家屋の撤去	所有者	令和7年度以降 大野市防災防犯課から交渉中
3	誓念寺こども園	1,2 北部南北5号線	越美北線沿い	側溝の穴が開いている(2箇所)	蓋を交換	大野市建設整備課	令和6年度 対策済み
4	誓念寺中野こども園	1 東中野公園	東屋	東屋の柱が毛羽立っており、触ると木のトゲが刺さりやすい状態である。園児が柱を触りトゲが刺さったことがある。	経過観察	大野市建設整備課	令和6年度 経過観察
5	誓念寺中野こども園	2 寺前公園		フェンスがないため、こどもが道路にでて事故にあう可能性がある。	柵を設置	大野市建設整備課	令和7年度以降 未
6	誓念寺中野こども園	3 陽明公園		公園内にコンクリートブロックが置いてある。ブロックに子どもが乗ったり飛び越えたり、ポール部分に手を入れたりするため危険である。	ブロックを撤去	大野市建設整備課	令和6年度 対策済み
7	誓念寺中野こども園	4 中野清水緑地	出入り口付近段差	草が茂っているため段差に気づきにくく、注意が必要である。	注意喚起の看板を設置	大野市建設整備課	令和6年度 未
8	誓念寺中野こども園	5 中野清水緑地	道路側フェンス	フェンスの間が広いと、池に落ちる可能性があるため注意が必要である。	チェーンを設置	大野市建設整備課	令和6年度 対策済み
9	上庄こども園	1 稲郷西線	こども園前	園前道路をスピードを出して通る車が多く、散歩に出る際や登降園時に見えにくい。路面標示が薄くなってきたので書き直してほしい。園前の農道の角にカーブミラーを設置してほしい。	再塗装	大野市建設整備課	令和7年度以降 未
10	上庄こども園	2 上据・稲郷線	稲郷橋周辺	橋の前後をスピードを出して車が通って行く。緩やかなカーブになっており、園児の散歩や小学生の通学時に大変危険を感じる。通学路であることを示す路面標示を旧JAスタンド側だけではなく、駐在所側にもしていただくと共に、スピードを出さないように運転者に周知できるような標識等があれば安心して通ることができる。	通学路注意の路面表示を実施	大野市建設整備課	令和7年度以降 未
11	篠座こども園	1 大野駅春日木本線	園付近交差点	ガードレールがなく、川が流れていて危ないと感じる。	柵を設置	大野市建設整備課	令和7年度以降 未
12	開成こども園	1 国道158号新庄春日二丁目線	園前	横断歩道が消えかかっているのが非常に危険です	再塗装	福井県公安委員会	令和6年度 対策済み
13	いなやまこども園	1 国道158号	ファミリーマート前交差点	庭木が茂ってくると歩行者用の信号機が見えにくくなる【昨年度と同様】	樹木の剪定	所有者	令和6年度 対策済み
14	いなやまこども園	2 国道158号	ファミリーマート前交差点	庭木が茂ってくると歩行者用の信号機が見えにくくなる【昨年度と同様】	樹木の剪定	所有者	令和6年度 対策済み
15	いとよみライエこども園	1 中挾公園	西側入口	側溝のふたの隙間が子どもの靴が入る大きさ	蓋に対策品を設置	大野市建設整備課	令和6年度 対策済み