




ボーリング柱状図

調 査 名 平成21年度 幹線・枝線管渠詳細設計業務委託 管渠(委託)第1号

ボーリングNo.

事業・工事名


シート No.

ボーリング名	H21-11			調査位置	福井県大野市泉町 地係					北緯	35° 58' 59.2"				
発注機関	大野市下水道課					調査期間	平成 21年 8月 17日 ~ 21年 8月 19日				東経	136° 29' 02.6"			
調査業者名	株式会社 中央設計技術研究所 福井事務所 電話 (0776-25-6157)			主任技師	伊藤 昇		現場代理人	熊井 康之		コ鑑 定 者	新保 哲也		ボーリング責任者	小村 正則	
孔口標高	171.05m	角 180° 上 90° 0° 下 方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 地盤勾配 鉛直 90° 水平 0° 使用機種				試錐機	YBM-05			ハンマー落下用具	半自動落下装置				
総掘進長	5.45m					エンジン	NFAD-8			ポンプ	GP-5				

[illegible]

コア写真

Bor H21-11 孔



Bor H21-11 孔 ボーリング・コア状況写真 : G.L±0.00m ~ G.L -5.00m




ボーリング柱状図

調 査 名 平成21年度 幹線・枝線管渠詳細設計業務委託 管渠(委託)第1号

ボーリングNo.

事業・工事名


シート No.

ボーリング名	H21-12			調査位置		福井県大野市泉町 地係					北 緯		35° 58' 51.2"						
発 注 機 関	大 野 市 下 水 道 課					調査期間		平成 21年 8月 19日 ~ 21年 8月 21日				東 経		136° 28' 55.9"					
調 査 業 者 名	株式会社 中央設計技術研究所 福井事務所 電話 (0776-25-6157)			主任技師		伊 藤 昇		現代 場 人		熊 井 康 之		コ ア 鑑 定 者		新 保 哲 也		ボーリング 責 任 者		小 村 正 則	
孔 口 標 高	171.68m	角 度		方 向		地盤 勾 配		使用 機種	試 錐 機			Y B M - 0 5		ハンマー 落下用具		半自動落下装置			
総 掘 進 長	5.44m								エ ン ジ ン			N F A D - 8		ポ ン プ		G P - 5			

[illegible]

コア写真

Bor H21-12 孔



Bor H21-12 孔 ボーリング・コア状況写真 : G.L±0.00m ~ G.L -5.00m

ボーリング柱状図

調 査 名 平成21年度 幹線・枝線管渠詳細設計業務委託 管渠(委託)第1号

ボーリングNo.

事業・工事名


シート No.

ボーリング名	H21-13		調査位置	福井県大野市泉町 地係					北緯	35° 58' 49.9"	
発注機関	大野市下水道課				調査期間	平成 21年 8月 21日 ~ 21年 8月 24日			東経	136° 29' 07.5"	
調査業者名	株式会社 中央設計技術研究所 福井事務所 電話 (0776-25-6157)		主任技師	伊藤 昇		現地場 代理人	熊井 康之 コア 鑑 定 者 新保 哲也		ボーリング 責 任 者	小村 正則	
孔口標高	172.49m	角 度	方 向	地盤勾配	使用機種	試錐機		YBM-05	ハンマー 落下用具	半自動落下装置	
総掘進長	5.45m					エンジン		NFAD-8	ポンプ	GP-5	

[illegible]

コア写真

Bor H21-13 孔



Bor H21-13 孔 ボーリング・コア状況写真 : G.L±0.00m ~ G.L -5.00m



ボーリング柱状図

調 査 名 平成22年度幹線・枝線管渠詳細設計業務委託に伴う土質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	Bor No. H22-1		調査位置		福井県大野市泉町 地係					北緯	35° 59' 02.9"		
発注機関	大野市下水道課				調査期間		平成 22年 11月 24日 ~ 22年 11月 25日			東経	136° 29' 05.5"		
調査業者名	株式会社 中央設計技術研究所 福井事務所 電話 (0776-25-6157)		主任技師		伊藤 昇		現場代理人		熊井 康之	コ 鑑 定 者	新保 哲也	ボーリング責任者	杉村 俊明
孔口標高	170.55m	角  方 向  地盤勾配  使用機種	試錐機		YBM-05 DA2			ハンマー落下用具					
総掘進長	5.00m		度	エンジン		NFAD-8			ポンプ	CPG-20			

[illegible]

コア写真なし



ボーリング柱状図

調 査 名 平成22年度幹線・枝線管渠詳細設計業務委託に伴う土質調査業務

ボーリングNo.

事業・工事名


シート No.

ボーリング名	Bor No. H22-2		調査位置		福井県大野市泉町 地係						北緯	35° 59' 02.6"					
発注機関	大野市下水道課				調査期間		平成 22年 11月 17日 ~ 22年 11月 19日				東経	136° 28' 54.2"					
調査業者名	株式会社 中央設計技術研究所 福井事務所 電話 (0776-25-6157)		主任技師		伊藤 昇		現代場 代理人		熊井 康之		コ鑑 定 者		新保 哲也		ボーリング 責 任 者	板垣 光雄	
孔口標高	171.53m	角  度	方  向	地盤 勾配  配	使用 機種	試錐機				YBM-05		ハンマー 落下用具		半自動落下装置			
総掘進長	8.45m					エンジン				NFD-9H		ポンプ		GP-5			

[illegible]

コア写真

Bor H22-2 孔



Bor H22-2 孔 ボーリング・コア状況写真 : G.L±0.00m ~ G.L -8.00m



ボーリング柱状図

調 査 名 平成22年度幹線・枝線管渠詳細設計業務委託に伴う土質調査業務

[illegible]

事業・工事名

シート No.



ボーリング名	Bor No. H22-3		調査位置		福井県大野市泉町 地係						北緯	35° 58' 55.6″					
発注機関	大野市下水道課					調査期間		平成 22年 11月 26日 ~ 年 月 日				東経	136° 28' 59.5″				
調査業者名	株式会社 中央設計技術研究所 福井事務所 電話 (0776-25-6157)		主任技師		伊藤 昇		現 場 代 理 人		熊井 康之		コ 鑑 定 者		新保 哲也		ボーリング 責 任 者	杉村 俊明	
孔 口 標 高	171.27m	角  度	方  向	地盤 勾 配  配	使用 機種	試 錐 機 YBM-05 DA2				ハンマー 落下用具		CPG-20					
総掘進長	3.00m					エ ン ジ ン NFAD-8				ポ ン プ							

[illegible]

コア写真なし

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名	平成30年度 管渠詳細設計等業務委託
事業名 または 工事名	
調査目的及び調査対象	下水道

ボーリング 名		H30-3		調査位置		福井県大野市清瀧町 地係					北 緯		35° 58′ 55.4″							
発 注 機 関		大野市民生環境部上下水道課					調査期間		2019年 2月 18日 ～ 2019年 2月 19日					東 経		136° 28′ 52.3″				
調 査 業 者 名		株式会社 中央設計技術研究所 電 話 0776-25-6157			主任技師		地質調査技士 登録番号:		現 場 代 理 人		熊井 康之 地質調査技士 登録番号:		コ ア 鑑 定 者		津川 文宏 地質調査技士 登録番号: 第22002号		ボーリング責任者		海戸 紀輝 地質調査技士 登録番号:	
孔 口 標 高		T. P. 171.93m		角 度		方 位		地盤勾配		使用機種	試 錐 機 YBM-05									
総 削 孔 長		5.00m									エ ン ジ ン NFD10-M					ポ ン プ				

標尺	標高	深度	現場土質名 (模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地質時代名	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験								試料採取			室内試験	削孔月日							
												深度－N値図				N値	深度	100mmごとの打撃回数			50回の貫入量	自沈時の貫入量			深度	試験番号	採取方法				
												0	100	200	200			300													
(m)	(m)	(m)										0	10	20	30	40	50		(m)												
	171.83	0.10		As		黒				アスファルト。									1.15	1	0		1	200		1.15	P3-1	⊖	密度、含水、粒度、液塑性		
	171.38	0.55		碎石		暗褐色				切り込み碎石で、φmax10mm程度。礫は角礫状を呈し、細粒分比較的多く含む。								1.35							1.45						
1	171.13	0.80		礫混り粘土		暗褐色		rc2		φ2～3mm程度の礫少量混入。砂は10～20%程度混入。								2.15	3	4	5	12	300								
				砂混りシルト質粘土		暗褐色		rc1		砂分5～10%程度。粘性有しひも状に出来るが、一部が指先に粘りつく。全体に微細な植物片が混入。土質概ね均一。	2/19 2.25							2.45													
2	169.93	2.00								1.80～2.00mは礫(φ=5～10mm程度)・砂多く砂礫質粘土状を呈する。								3.15	3	3	4	10	300								
3						白青灰				φ2～20mm程度の亜円～亜角礫を主体とし、砂は中～粗砂を主体とする。								3.45													
4						褐色				全体にシルト混入する(混入不規則)。								4.15	3	2	3	8	300								
						灰褐色				3.00～3.35、4.00～5.00m間はシルト混入量多い。								4.45													
5	166.48	5.45								4.50m付近、h=3cm程度のコア状に礫が採取できる。								5.15	10	15	10	35	300								
										4.55～4.60mは暗灰色を呈し、細砂分を30～40%含む砂質シルトが挟在。含水多い。								5.45													



<H30-3> 0.00~5.00m

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）


調 査 名 平成30年度 管渠詳細設計等業務委託

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象 下水道

ボーリング 名		H30-4		調査位置		福井県大野市清瀧町 地係						北 緯		35° 58' 49.9"									
発 注 機 関		大野市民生環境部上下水道課						調査期間		2019年 2月 20日 ~ 2019年 2月 21日						東 経		136° 28' 54.0"					
調 査 業 者 名		株式会社 中央設計技術研究所				主任技師		地質調査技士 登録番号:		現代 場 人		熊井 康之		コ ア 鑑 定 者		津川 文宏		ボーリング 海戸 紀輝		地質調査技士 登録番号:			
電 話		0776-25-6157												第22002号									
孔 口 標 高		T. P. 172.38m		角 度		180° 上下 0°		方 位		北 0° 270° 西 90° 東 180° 南		地盤勾配		水平0° 鉛直 90°		使用機種		試 錐 機					
総 削 孔 長		5.00m														エンジン		NFAD10-M		ポン プ			

[illegible]



<H30-4> 0.00~5.00m